

# CAR: Alertes WASH : Situation, Gaps et défis (au 31/07/2017)

## Réponse EHA encours sur les sites M'bella, Lazare, Kaba, Ouandago et MINSUCA.

### GAP:

- **M'Bella** : Site situé sur une zone inondable, d'où difficulté de construire des latrines d'urgence ou fosse à ordures
- **Lazare** : Rupture régulière d'eau en cas de forte pluie; Accès à l'eau peu difficile pour les ménages situés à l'autre bout du site (500m environ); Gap de 30 latrines et 40 douches
- **Kaba** : Unique forage du site aussi utilisé par la communauté (environ 1200 personnes); les douches encore en construction
- **Ouandago** : les douches encore en construction
- **MINUSCA**: les latrines et douches sont inégalement réparties faute de l'espace; Gap de 100 latrines et douches

## Réponse EHA par OXFAM

Réhabilitation de 2 PE à Paoua Centre et sur Axes.

**GAP:** Coordonner avec le CICR pour une réponse/ réhabilitation sur l'axe Paoua-Boguila

## Réponse immédiate EHA par OXFAM, DRC et MSF-E

**GAP:** Evaluation des besoins EHA dans les points de regroupement de Bercaïl et Eglise Catholique; problèmes sécuritaires.

## Réponse EHA par ACTED/RRM et CORDAID

**GAP:** 7 pompes diagnostiquées en panne.

## Réponse EHA par UNICEF/ANEA

Réhabilitation de 10 forages dans les villages : Kella Bokpane, Doaka, Binengué, Kayé, Dokobodé, Ngorom, Narème, Goro, Noukouwana, Vacap

## Réponse EHA encours ( test de pompage par CICR pour arrêter le water trucking)

**GAP:** Besoin d'acteurs supplémentaires pour une présence constante à Ngakobo et Maloum

## Réponse EHA par AHA sous financement UNICEF

**GAP:** Besoin en financement supplémentaire

## ABSENCE D'ACTEUR EHA

**GAP:** Accès à l'eau potable et Assainissement avec la construction des latrines d'urgence.

## Réponse immédiate EHA couverte par CICR

**GAP:** Accès à l'eau potable et Assainissement avec la construction des latrines d'urgence

## Réponse EHA en cours (CORDAID, CARITAS, CICR, ACTED)

**GAP:** Infrastructures EHA insuffisantes, besoin de financement et partenaires pour appuyer la réponse sur le long terme

## OXFAM et MSF-Fr couvre la réponse EHA

**GAP:** Certaines activités sont à mettre en place pour atteindre les standards.

## Réponse EHA encours (construction de puits)

**GAP:** Pas d'acteur EHA dans la zone pour assurer le relais de ACTED RRM

## Réponse EHA par CARITAS.

**GAP:** Renforcer le système d'entretien des latrines; Besoins en latrines additionnels; Contraintes logistiques/Cargo d'équipement/ matériel EHA toujours à Bangui

## Intervention en standby pour raison sécuritaire.

**GAP:** Accès à l'eau potable et Assainissement avec la construction des latrines d'urgence.

## SITUATION CMP – JUILLET 2017

 600'000

 197'909

 385'481

 92 Sites

## PAS DE MISE À JOUR

**GAP:** Accès à l'eau potable et Assainissement avec la construction des latrines d'urgence.

## PAS DE MISE À JOUR

**GAP:** Accès à l'eau potable et Assainissement avec la construction des latrines d'urgence.

## PAS DE MISE À JOUR

**GAP:** Accès à l'eau potable et Assainissement avec la construction des latrines d'urgence.