

**INFORME DE EMERGENCIA N° 056 - 15/02/2016 / COEN - INDECI / 11:00 HORAS
(Informe N° 01)**

**EROSIÓN DE SUELO AFECTA DISTRITO DE NUEVA
REQUENA - UCAYALI**

I. HECHOS:

El 25 de enero de 2016 a las 10:00 horas aproximadamente se registró erosión de suelos, debido al incremento del caudal del río Aguaytía, afectando viviendas y un local público en la localidad de Tres Islas. **Código SINPAD: 00074845**

II. UBICACIÓN:

Departamento	Provincia	Distrito	Localidad
Ucayali	Coronel Portillo	Nueva Requena	Caserío Tres Islas

III. MAPA SITUACIONAL:



IV. SITUACIÓN FINANCIERA:

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 29-enero-2016

Categoría Presupuestal 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Departamento 25: UCAYALI

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Provincia	PIA	PIM	Avance %
CORONEL PORTILLO	2,371,497	2,375,083	0.5

Fuente: MEF Consulta Amigable

V. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

ACTUALIZADO AL: 15 DE FEBRERO DE 2016 11:00 HORAS

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD	VIVIENDAS Y LOCALES PUBLICOS	
	FAMILIAS DAMNIFICADAS	VIVIENDAS COLAPSADAS	LOCAL COMUNAL COLAPSADO
DPTO. UCAYALI			
PROV. CORONEL PORTILLO			
DIST. NUEVA REQUENA	5	5	1

Nota: Viviendas de material rústico

Fuente: JODC Municipalidad Distrital de Nueva Requena

Código SINPAD: 00074845

VI. AYUDA HUMANITARIA ENTREGADA:

ACTUALIZADO AL 29 DE ENERO 2016

UBICACIÓN	TECHO		ABRIGO		ENSERES			ALIMENTOS
	CALAMINAS	COLCHONES	FRAZADAS	ROPA	CUCHARA	ESPUMADERA	PLATOS HONDOS	ALIMENTOS
	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	KG	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	KG
DPTO. UCAYALI	75	26	26	113	26	5	26	75
PROV. CORONEL PORTILLO	75	26	26	113	26	5	26	75
DIST. NUEVA REQUENA	75	26	26	112.5	26	5	26	75
TOTAL - UNIDAD	75.00	26.00	26.00	112.50	26.00	5.00	26.00	75.00
PESO - TM	0.52							

Fuente: JODC Municipalidad Distrital de Nueva Requena

Código SINPAD: 00074845

VII. ACCIONES:

Viernes, 29 de enero de 2016

✓ El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Nueva Requena informó que:

- Entregó la ayuda humanitaria a las familias damnificadas.
- Las familias damnificadas permanecen en casa de vecinos y/o familiares.

- La Municipalidad Distrital de Nueva Requena coordina la reubicación de las familias damnificadas en terrenos más seguros.

Jueves, 28 de enero de 2016

- ✓ El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Nueva Requena informó que:
 - Personal de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Nueva Requena se encuentra realizando la evaluación de daños y análisis de necesidades.
 - El local comunal colapsado será reconstruido por la Municipalidad Distrital de Nueva Requena.
 - Se entregó ayuda humanitaria a las familias damnificadas.
 - La Municipalidad Distrital de Nueva Requena reubicará a las familias damnificadas en una zona más segura.
 - Las familias damnificadas pernoctan en casa de vecinos y/o familiares.

Lunes, 15 de febrero de 2016

- ✓ Se ingresó la emergencia en el registro SINPAD.
- ✓ La emergencia fue atendida.

FUENTE:

- Código SINPAD: 00074845

San Borja, 15 de febrero de 2016
COEN – INDECI



CINTHYA ROBLES MARTÍNEZ
Arquitecto
Evaluadora del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil



Ing. MIGUEL YAMASAKI KOIZUMI
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil