

INUNDACIÓN EN PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

I. HECHOS:

El 18 de marzo del 2017, a las 05:00 horas aproximadamente, a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales registradas en la zona, se produjo el incremento del caudal de los ríos Sisa y Saposoa afectando viviendas, áreas de cultivo, vías de comunicación y el servicio de agua potable.

El 18 de marzo del 2017, a las 19:00 horas aproximadamente, a consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales registradas en la zona se produjo el incremento del caudal del río Huallaga y su posterior desborde afectando viviendas en la localidad de Puerto Rico.

II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD
SAN MARTIN	EL DORADO	SISA	ICHICHIWI
	HUALLAGA	SAPOSOA	SAPOSOA
	PICOTA	SAN CRISTOBAL DE PUERTO RICO	PUERTO RICO

III. MAPA SITUACIONAL:



IV. CONSULTA AMIGABLE – MEF:

Fecha de la Consulta: 19-marzo-2017

Año de Ejecución: 2017

Incluye: Actividades y Proyectos

Categoría Presupuestal 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento 22: SAN MARTIN

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO	70,120	70,720	6.9
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA - SAPOSOA	3,000	3,000	0.0
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA	50,000	50,000	0.0

Fuente: Consulta Amigable – Ministerio de Economía y Finanzas.

V. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DAÑOS

ACTUALIZADO AL 18 DE MARZO DE 2017 A LAS 22:30 HORAS

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD		VIVIENDAS Y LOCALES PUBLICOS	
	FAMILIAS DAMNIFICADAS	FAMILIAS AFECTADAS	VIVIENDAS COLAPSADAS	VIVIENDAS AFECTADAS
DPTO. SAN MARTIN				
PROV. EL DORADO				
DIST. SISA		14		14
PROV. HUALLAGA				
DIST. SAPOSOA	12	6	12	6
PROV. PICOTA				
DIST. SAN CRISTOBAL DE PUERTO RICO		20		20

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de San Martín.
 Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio del Interior.

VI. ACCIONES:

Domingo, 19 de marzo de 2017

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de San Martín, informó que:
 - Se realiza la evaluación de daños y análisis de necesidades.
 - Personal de la municipalidad distrital de Sisa y Saposoa en coordinación con las familias afectadas realizan trabajos de limpieza de viviendas.
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio del Interior, informó que personal de la Policía Nacional de la jurisdicción de San Hilarión se trasladó al lugar de la emergencia, confirmando el desborde del río, asimismo se apoyó a las familias afectadas a trasladarse a zonas seguras.
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) realiza el seguimiento de la emergencia.

FUENTE:

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de San Martín.
- Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio del Interior.


San Borja, 19 de marzo del 2017
COEN – INDECI

NELSON PENACHI VALLE
Administrador
Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil



Atte.

CALM. (r) JAIME E. NAVACH GAMO
Mg. Estrategia
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil



ANEXO:

- Vistas fotográficas

Anexo Nº 01

Vistas Fotográficas

