

**REPORTE DE SITUACIÓN N° 527 - 31/03/2015 / COEN – INDECI / 18:50 HORAS  
(Reporte N° 04)**

**INUNDACIÓN AFECTA LOCALIDAD DE CHUNCHUQUILLO  
EN EL DISTRITO DE COLASAY, PROVINCIA DE JAÉN -  
CAJAMARCA**


**I. HECHOS:**

El 19 de marzo del 2015 a las 02:00 horas aproximadamente, a consecuencia de las precipitaciones pluviales registradas en la zona, se produjo el incremento del caudal de la quebrada Bomboquillo y su posterior desborde inundando viviendas, áreas de cultivo y vías de comunicación en la localidad de Chunchuquillo, distrito de Colasay, provincia de Jaén.

**II. UBICACIÓN:**

- ✓ Departamento: Cajamarca
  - Provincia : Jaén
  - ❖ Distrito: Colasay
    - Localidades: Chunchuquillo.

**III. MAPA SITUACIONAL:**



#### IV. SITUACIÓN FINANCIERA:

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 30-marzo-2015

Año de Ejecución: 2015

Incluye: Actividades y Proyectos

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Categoría Presupuestal 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento 06: CAJAMARCA

Provincia	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN	75,000	154,707	39.7

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Consulta amigable.

#### V. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DAÑOS:

ACTUALIZADO AL 31 DE MARZO DE 2015 17:50 HORAS

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD	VIVIENDAS Y LOCALES PUBLICOS		TRANSPORTES Y COMUNICACIONES		AGRICULTURA - INFRAESTRUCTURA
	FAMILIAS AFECTADAS (*)	VIVIENDAS AFECTADAS (*)	INSTITUCION EDUCATIVA AFECTADA (*)	TRAMOS DE CARRETERA AFECTADA (Km) (**)	PUENTES PEATONALES AFECTADOS (**)	ÁREAS DE CULTIVOS AFECTADAS (Has) (***)
DPTO. CAJAMARCA						
PROV. JAEN						
DIST. COLASAY	20	20	1	4	1	X

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Cajamarca

Alcalde de la Municipalidad Distrital de Colasay

**Nota:** (\*) Daños en viviendas y locales públicos en proceso de evaluación.

(\*\*) Tramos afectados - carretera que une los Distritos de Colasay y localidades

(\*\*\*) Áreas de cultivos afectadas en proceso de evaluación.

#### VI. MAQUINARIA PESADA UTILIZADA:

Tipo de Maquinaria	Cantidad	Asignado por:
Tractor Oruga	2	Alquilada por la Municipalidad Distrital de Colasay
Motoniveladora	1	
Volquete	4	
Cargador Frontal	1	
Cargador Frontal	1	Municipalidad Distrital de Colasay
<b>Total</b>	<b>9</b>	

#### VII. ACCIONES:

##### Jueves, 19 de marzo de 2015

✓ El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Colasay Informó que personal de la Municipalidad Distrital realiza trabajos de limpieza de los tramos afectados con maquinaria pesada; así mismo personal de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Colasay realiza la evaluación de daños y análisis de necesidades.

✓ El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Jaén Informó que se traslada a la zona a fin de apoyar con la evaluación de daños y análisis de necesidades.

☑ **Viernes, 20 de marzo de 2015**

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia de Salud, informó que:
  - Un equipo de rescate de la Policía Nacional del Perú y Cía. de Bomberos de la Municipalidad Provincial de Jaén realizaron trabajos rescate de una familia en la zona de Algarrobo.
  - La madre de familia en estado de gestación fue atendida por la Brigada de la Dirección Salud.
  - La familia rescatada fue evacuada al Centro de Salud para su evaluación.

☑ **Lunes, 30 de marzo de 2015**

- ✓ Personal de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Jaén informó que, integrantes de la Plataforma de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Jaén y autoridades provinciales y distritales se reunieron para establecer acciones de respuesta ante la emergencia.

☑ **Martes, 31 de marzo de 2015**


- ✓ El Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres (GIRED) informó que brindó asistencia técnica a representantes de la Municipalidad Provincial de Jaén y de las Municipalidades Distritales.
- ✓ El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Colasay, informó que:
  - Personal de la Municipalidad distrital de Colasay continúa con los trabajos de limpieza de las vías de comunicación afectadas, con apoyo de maquinaria pesada
  - Personal de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Colasay, realiza la evaluación de daños y análisis de necesidades, complementaria.
  - Dirección Regional de Agricultura continúa con la evaluación de daños de las áreas de cultivo.
  - Personal del Ministerio de Salud, traslada bienes de ayuda humanitaria consistente en medicamentos, a fin brindar atención médica.
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional - COEN continúa con el monitoreo de la emergencia.

**FUENTE:**


- Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Jaén
- Alcalde de la Municipalidad Distrital de Colasay.
- Centro de Operaciones de Emergencia de Salud.

San Borja, 31 de marzo de 2015  
COEN – INDECI

V B



**CARLOS ALBERTO CASTRO YSLA**  
Economista  
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
Instituto Nacional de Defensa Civil



**NELSON PENACHI VALLE**  
Administrador  
Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
Instituto Nacional de Defensa Civil

**Anexo**

1. Vistas fotográficas.



Anexo  
Vistas Fotográficas



