

# INUNDACIÓN AFECTA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES

## I. HECHOS:

El 03 y 05 de marzo de 2016, a las 03:00 horas aproximadamente, a consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales registradas en la zona, se produjo el desborde de las quebradas Casitas y Bocapan, afectando viviendas, áreas de cultivos y locales públicos.

## II. UBICACIÓN:

Departamento	Provincia	Distrito
TUMBES	CONTRALMIRANTE VILLAR	CASITAS
		CANOAS DE PUNTA SAL
		ZORRITOS

## III. MAPA SITUACIONAL:



#### IV. SITUACIÓN FINANCIERA

Fecha de la Consulta: 04-marzo-2016

Categoría Presupuestal 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento 24: TUMBES

Provincia	PIA	PIM	Avance %
CONTRALMIRANTE VILLAR	5,173,100	3,152,310	16.3

#### V. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DAÑOS

ACTUALIZADO AL 06 DE MARZO DE 2016, A LAS 15:15 HORAS

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD	VIVIENDAS Y LOCALES PÚBLICOS		TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	AGRICULTURA - INFRAESTRUCTURA	
	FAMILIAS AFECTADAS	VIVIENDAS AFECTADAS	INSTITUCION EDUCATIVA AFECTADA	TRAMOS DE CARRETERA DESTRUIDA (Km)	TRAMOS DE CARRETERA AFECTADA (Km)	ÁREAS DE CULTIVOS AFECTADAS (Has)
<b>DPTO. TUMBES</b>						
<b>PROV. CONTRALMIRANTE VILLAR</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>4</b>	<b>0.30</b>	<b>1</b>	<b>200</b>
DIST. CASITAS				0.30		
DIST. CANOAS DE PUNTA SAL	6	6				
DIST. ZORRITOS	150	150	4		1	200

**Nota:** En proceso de evaluación.

**Fuente:** JODC de la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar.

#### VI. MAQUINARIA UTILIZADA

Cantidad	Maquinaria	Entidad
1	Cargador frontal	Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento
2	Retro excavadora	
3	Volquetes	

**Fuente:** JODC distrito de Casitas

#### VII. ACCIONES:

##### Viernes, 04 de marzo de 2016

- ✓ Personal del Centro de Operaciones de Emergencia Tumbes, informó que:
  - Los pobladores realizan trabajos de limpieza de las viviendas y locales públicos afectados.
  - Se solicita a la Municipalidad Distrital de Canoas de Punta sal el apoyo con motobombas a fin de realizar los trabajos de limpieza de las áreas de cultivo y vías urbanas.
  - Los Jefes de Oficina de Defensa Civil de las municipalidades distritales afectadas, continúan con la evaluación de daños y análisis de necesidades.

##### Domingo, 06 de marzo de 2016

- ✓ El Jefe de Oficina de la Provincia de Contralmirante Villar, informó que, el Ejército del Perú se traslada a la zona para realizar el apoyo de traslado de la población afectada.

**R.P.N.P.**

**Distribución:** Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL**

Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú

Tel. +511 224-1687 • [www.indeci.gob.pe](http://www.indeci.gob.pe)

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>



- ✓ El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Canoas de Punta Sal, informó que:
  - Realiza la evaluación de daños y análisis de necesidades
  - Las familias realizan trabajos de limpieza en sus viviendas afectadas
  
- ✓ El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Casitas informó que:
  - Maquinaria del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, realiza trabajos de rehabilitación de la vía colapsada.
  - Tránsito restringido.
  
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional realiza el seguimiento de la emergencia.

**FUENTE:**

- COER- Tumbes.
- DDI – Tumbes.
- JODC Provincia de Contralmirante Villar.

**San Borja, 06 de marzo de 2016**  
**COEN – INDECI**



---

Ing. MIGUEL YAMASAKI KOIZUMI  
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
Instituto Nacional de Defensa Civil



---

**NELSON PENACHI VALLE**  
Administrador  
Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
Instituto Nacional de Defensa Civil