


# RESUMEN EJECUTIVO – TEMPORADA DE LLUVIAS

## DICIEMBRE 2016 – MARZO 2017

ACTUALIZADO AL 17 DE FEBRERO DE 2017

(19:00 HORAS)

### I. ESCENARIO DE LLUVIAS ENERO – FEBRERO Y MARZO 2017



El pronóstico de precipitaciones para el trimestre de **enero – febrero – marzo 2017**, señala acumulados trimestrales sobre lo normal en sectores como la sierra central, sierra sur oriental (Cusco y norte de Puno) y la selva norte (San Martín y Loreto). En la vertiente sur occidental se esperan condiciones normales, con probables deficiencias localizadas en las regiones de Moquegua y Tacna.

Estos pronósticos no estiman los valores extremos diarios, sino que representan los valores medios de tres meses. No significativo estadísticamente: Estaciones que no responden a una señal climática clara; es decir, las probabilidades de ocurrencia de algún escenario (sobre lo normal, normal y debajo de lo normal) son demasiado próximas.

Fuente: Senamhi.

**II. RELACIÓN DE EMERGENCIA:**

<b>Registro</b>	<b>EMERGENCIA</b>			
<b>Tipo de Evento</b>	Huayco			
<b>Fecha de evento</b>	19 de diciembre 2016	<b>Hora</b>	19:00 horas	
<b>Registro SINPAD</b>				
<b>Ubicación</b>	<b>Departamento</b> Amazonas	<b>Provincia</b> Bongara	<b>Distrito</b> Corosha	<b>Localidad</b> Beirut
<b>Descripción</b>	Intensas precipitaciones pluviales registradas en la zona, ocasionaron la activación de la quebrada Beirut, afectando viviendas, servicios básicos y animales, en la Localidad de Beirut.			

<b>Registro</b>	<b>EMERGENCIA</b>			
<b>Tipo de Evento</b>	Huayco			
<b>Fecha de evento</b>	22 de diciembre 2016	<b>Hora</b>	07:00 horas	
<b>Registro SINPAD</b>				
<b>Ubicación</b>	<b>Departamento</b> Amazonas	<b>Provincia</b> Condorcanqui	<b>Distrito</b> Nieva	<b>Localidad</b> Nuevo Seasme
<b>Descripción</b>	Intensas precipitaciones pluviales, ocasionaron la activación de la quebrada Japaime, afectando viviendas y vías de comunicación, Km. 262, carretera Bagua - Sarameriza de la localidad Nuevo Seasme.			

<b>Registro</b>	<b>EMERGENCIA</b>			
<b>Tipo de Evento</b>	Derrumbe			
<b>Fecha de evento</b>	01 de enero 2017	<b>Hora</b>	09:00 horas	
<b>Registro SINPAD</b>				
<b>Ubicación</b>	<b>Departamento</b> Ancash	<b>Provincia</b> Mariscal Luzuriaga	<b>Distrito</b> Piscobamba	<b>Localidad</b> Pacosbamba
<b>Descripción</b>	Fuertes precipitaciones pluviales en la zona, se registró un derrumbe (caídas de piedras y rocas) que afectó el pase vehicular en el tramo de la carretera San Luis – Piscobamba a la altura de la localidad de Pacosbamba.			

<b>Registro</b>	<b>EMERGENCIA</b>			
<b>Tipo de Evento</b>	Inundación			
<b>Fecha de evento</b>	09 de enero 2017	<b>Hora</b>	21:00 horas	
<b>Registro SINPAD</b>				
<b>Ubicación</b>	<b>Departamento</b> Apurímac	<b>Provincia</b> Grau	<b>Distrito</b> Santa Rosa	<b>Localidad</b> Chirirque Maranserayocc
<b>Descripción</b>	Intensas precipitaciones pluviales, ocasionaron inundación de viviendas y áreas de cultivo en Localidades del Distrito de Santa Rosa.			

<b>Registro</b>	<b>EMERGENCIA</b>			
<b>Tipo de Evento</b>	Inundación			
<b>Fecha de evento</b>	08 de enero 2017	<b>Hora</b>	18:00 horas	
<b>Registro SINPAD</b>				
<b>Ubicación</b>	<b>Departamento</b>	<b>Provincia</b>	<b>Distrito</b>	<b>Localidad</b>
	Apurímac	Chincheros	Rocchacc	Rocchacc
			Ocobamba	Anansayoc
				Alianza
				Primero de Mayo
				Florida
Túpac Amaru				
<b>Descripción</b>	Intensas precipitaciones pluviales, ocasionaron inundación de viviendas y áreas de cultivo en las Localidades de los distritos de Rocchacc y Ocobamba.			

<b>Registro</b>	<b>EMERGENCIA</b>			
<b>Tipo de Evento</b>	Inundación			
<b>Fecha de evento</b>	09 de enero 2017	<b>Hora</b>	21:00 horas	
<b>Registro SINPAD</b>				
<b>Ubicación</b>	<b>Departamento</b>	<b>Provincia</b>	<b>Distrito</b>	<b>Localidad</b>
	Apurímac	Grau	Santa Rosa	Chirirque
				Maranserayoc
<b>Descripción</b>	Intensas precipitaciones pluviales, ocasionaron inundación de viviendas y áreas de cultivo en Localidades del Distrito de Santa Rosa.			

<b>Registro</b>	<b>EMERGENCIA</b>			
<b>Tipo de Evento</b>	Precipitaciones Pluviales.			
<b>Fecha de evento</b>	03 de enero 2017	<b>Hora</b>	03:00 horas	
<b>Registro SINPAD</b>	'00080710			
<b>Ubicación</b>	<b>Departamento</b>	<b>Provincia</b>	<b>Distrito</b>	<b>Localidad</b>
	Ayacucho	Cangallo	Paras	Ccarhuacc Licapa
<b>Descripción</b>	Intensas precipitaciones sólidas (nevadas), ocasionaron afectación en viviendas y extensas de cobertura vegetal de la localidad de Ccarhuacc Licapa.			

<b>Registro</b>	<b>EMERGENCIA</b>			
<b>Tipo de Evento</b>	Deslizamiento			
<b>Fecha de evento</b>	03 de enero 2017	<b>Hora</b>	16:00 horas	
<b>Registro SINPAD</b>	'00080721			
<b>Ubicación</b>	<b>Departamento</b>	<b>Provincia</b>	<b>Distrito</b>	<b>Localidad</b>
	Ayacucho	Huanca Sancos	Carapo	Manchiri
<b>Descripción</b>	Intensas precipitaciones pluviales, ocasionaron deslizamientos afectando institución educativa viviendas, canal de riego y áreas de cultivo de la localidad de Manchiri.			

<b>Registro</b>	<b>EMERGENCIA</b>			
<b>Tipo de Evento</b>	Precipitaciones Pluviales			
<b>Fecha de evento</b>	04 de enero 2017	<b>Hora</b>	15:00 horas	
<b>Registro SINPAD</b>	'00080720			
<b>Ubicación</b>	<b>Departamento</b>	<b>Provincia</b>	<b>Distrito</b>	<b>Localidad</b>
	Ayacucho	Sucre	Querobamba	Barrio Nuevo
<b>Descripción</b>	Intensas precipitaciones sólidas (granizada), ocasionaron afectación en viviendas, áreas de cultivo y animales en la Localidad de Barrio Nuevo.			

<b>Registro</b>	<b>EMERGENCIA</b>			
<b>Tipo de Evento</b>	Precipitaciones Pluviales.			
<b>Fecha de evento</b>	08 de enero 2017	<b>Hora</b>	17:00 horas	
<b>Registro SINPAD</b>				
<b>Ubicación</b>	<b>Departamento</b> Ayacucho	<b>Provincia</b> Huanta	<b>Distrito</b> Pucacolpa	<b>Localidad</b> Huallhua
<b>Descripción</b>	Precipitaciones pluviales acompañadas de granizo y vientos fuertes, ocasionaron afectación de viviendas y áreas de cultivo de la Localidad de Huallhua.			

<b>Registro</b>	<b>EMERGENCIA</b>			
<b>Tipo de Evento</b>	Inundación			
<b>Fecha de evento</b>	14 de enero 2017	<b>Hora</b>	04:00 horas	
<b>Registro SINPAD</b>				
<b>Ubicación</b>	<b>Departamento</b> Arequipa	<b>Provincia</b> Arequipa	<b>Distrito</b> Cayma Cerro Colorado. Alto Selva Alegre	<b>Localidad</b>
<b>Descripción</b>	A consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales se registró inundación en la periferia urbana de los distritos de Alto Selva Alegre, Cayma y Cerro Colorado.			

<b>Registro</b>	<b>EMERGENCIA</b>			
<b>Tipo de Evento</b>	Huayco			
<b>Fecha de evento</b>	16 de enero 2017	<b>Hora</b>	15:45 horas	
<b>Registro SINPAD</b>				
<b>Ubicación</b>	<b>Departamento</b> Arequipa	<b>Provincia</b> Caraveli	<b>Distrito</b> Acari	<b>Localidad</b> Purísima
<b>Descripción</b>	A consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales se registró un huayco en la Quebrada Colapampa, donde sus subdentríticos (ramificaciones) atraviesan la Concesión Minera "Purísima"; este hecho obstaculizó la salida del socavón que tiene 220 metros de profundidad y 2 metros de ancho aproximadamente, quedando dentro de ella, personas que realizaban sus faenas diarias en dicha mina.			

<b>Registro</b>	<b>EMERGENCIA</b>			
<b>Tipo de Evento</b>	Huayco			
<b>Fecha de evento</b>	26 de enero de 2017	<b>Hora</b>	17:30 horas	
<b>Registro SINPAD</b>				
<b>Ubicación</b>	<b>Departamento</b> Arequipa	<b>Provincia</b> Arequipa	<b>Distrito</b> Uchumayo La Joya	<b>Localidad</b>
<b>Descripción</b>	Debido a las precipitaciones pluviales se produjo un huayco en la vía de penetración a la ciudad de Arequipa entre los kilómetros 26 al 31, que están dentro de la jurisdicción de los distritos de La Joya y Uchumayo respectivamente; este hecho ocasionó la afectación de la vía de comunicación y generó daños a la vida y salud de las personas.			

<b>Registro</b>	<b>EMERGENCIA</b>			
<b>Tipo de Evento</b>	Inundación			
<b>Fecha de evento</b>	08 de enero 2017	<b>Hora</b>	13:30 horas	
<b>Registro SINPAD</b>	00080778			
<b>Ubicación</b>	<b>Departamento</b> Cajamarca	<b>Provincia</b> Celendín	<b>Distrito</b> Celendín	<b>Localidad</b> Celendín
<b>Descripción</b>	Fuertes precipitaciones pluviales registradas en la zona, ocasionaron inundación que afectó viviendas, servicios básicos, vías de comunicación y áreas de cultivo en la localidad de Celendín.			

<b>Registro</b>	<b>EMERGENCIA</b>			
<b>Tipo de Evento</b>	Huayco			
<b>Fecha de evento</b>	25 de diciembre 2016	<b>Hora</b>	14:00 horas	
<b>Registro SINPAD</b>	'00080650			
<b>Ubicación</b>	<b>Departamento</b>	<b>Provincia</b>	<b>Distrito</b>	<b>Localidad</b>
	Cusco	Quispicanchi	Andahuaylilla	Ccerohuasi
<b>Descripción</b>	Intensas precipitaciones pluviales registradas en la zona, ocasionaron la activación de la Quebrada Labran Niyoc, originando un huayco que afectó viviendas y vías de comunicación de la Localidad Ccerohuasi.			

<b>Registro</b>	<b>EMERGENCIA</b>			
<b>Tipo de Evento</b>	Huayco			
<b>Fecha de evento</b>	01 de enero 2017	<b>Hora</b>	01:00 horas	
<b>Registro SINPAD</b>	'00080672			
<b>Ubicación</b>	<b>Departamento</b>	<b>Provincia</b>	<b>Distrito</b>	<b>Localidad</b>
	Cusco	La Convención	Echarate	Kepashiato
<b>Descripción</b>	Intensas precipitaciones pluviales registradas en la zona, ocasionaron la activación de la quebrada Talancato, produciéndose un huayco que afectó vías de comunicación y la vida y salud de personas, que se encontraban en la carretera tratando de sacar dos vehículos atrapados.			

<b>Registro</b>	<b>EMERGENCIA</b>			
<b>Tipo de Evento</b>	Deslizamiento			
<b>Fecha de evento</b>	13 de enero 2017	<b>Hora</b>	19:30 horas	
<b>Registro SINPAD</b>				
<b>Ubicación</b>	<b>Departamento</b>	<b>Provincia</b>	<b>Distrito</b>	<b>Localidad</b>
	Cusco	Paruro	Paruro	Incacona
<b>Descripción</b>	A consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales registradas en la zona, se produjo deslizamientos de tierra entre los Kilómetros 100 a 120, afectando vías de comunicación y viviendas en el sector Sicllapata, localidad de Incacona.			

<b>Registro</b>	<b>EMERGENCIA</b>					
<b>Tipo de Evento</b>	Inundación					
<b>Fecha de evento</b>	09 de enero 2017	<b>Hora</b>	14:00 horas			
<b>Registro SINPAD</b>						
<b>Ubicación</b>	<b>Departamento</b>	<b>Provincia</b>	<b>Distrito</b>	<b>Localidad</b>		
			Huánuco	Puerto Inca	Codo Pozuzo	San Juan de Codo
						New York
						Los Ángeles
Yuyapichis	Agrounión					
<b>Descripción</b>	Intensas precipitaciones pluviales registradas en la zona, ocasionaron el incremento del caudal de los ríos Paque, Huito y Tambo y su posterior desborde, inundando viviendas, Instituciones Educativas y áreas de cultivo del distrito de Codo de Pozuzo, así mismo en el Distrito de Yuyapichis, el incremento del caudal del río Pachitea y su posterior desborde, ocasiono la inundando viviendas de la Localidad de Agrounión.					

<b>Registro</b>	<b>EMERGENCIA</b>		
<b>Tipo de Evento</b>	Inundación		
<b>Fecha de evento</b>	10 de enero 2017	<b>Hora</b>	06:00 horas
<b>Registro SINPAD</b>			
<b>Ubicación</b>	<b>Departamento</b>	<b>Provincia</b>	<b>Distrito</b>
	Huanuco	Leoncio Prado	Daniel Alomía Robles
			Jose Crespo y Castillo
<b>Localidad</b>	El Porvenir Santa Rosa 27 de Mayo		
<b>Descripción</b>	Intensas precipitaciones pluviales registradas en la zona, ocasionaron el incremento y posterior desborde de los ríos Topa y Tulumayo afectando áreas de cultivo de la localidad El Porvenir del distrito de Daniel Alomía Roble, así mismo en el distrito de José Crespo el incremento y posterior desborde del río Aucayacu causo inundación de viviendas en las Localidades de Santa Rosa y 27 de Mayo.		

<b>Registro</b>	<b>EMERGENCIA</b>		
<b>Tipo de Evento</b>	Precipitaciones Pluviales		
<b>Fecha de evento</b>	25 y 26 de enero 2017	<b>Hora</b>	05:00 horas
<b>Registro SINPAD</b>			
<b>Ubicación</b>	<b>Departamento</b>	<b>Provincia</b>	<b>Distrito</b>
	Huancavelica	Angaraes	Lircay
<b>Localidad</b>	Lircay		
	<p>25 de enero 2017, a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales registradas en la zona, se produjo el incremento del caudal y su posterior desborde de los ríos Sicra y Otomayo, ocasionando huaycos afectando viviendas y vías de comunicación en la localidad de Lircay.</p> <p>16 de enero 2017, intensas precipitaciones pluviales registradas en la zona, originando el incremento del caudal del río Sicra ocasionando erosión fluvial de su rivera afectando viviendas, infraestructura pública y privada así como vía de comunicación.</p>		

<b>Registro</b>	<b>EMERGENCIA</b>		
<b>Tipo de Evento</b>	Huayco		
<b>Fecha de evento</b>	04 de enero 2017	<b>Hora</b>	17:00 horas
<b>Registro SINPAD</b>			
<b>Ubicación</b>	<b>Departamento</b>	<b>Provincia</b>	<b>Distrito</b>
	Ica	Pisco	Huancano
<b>Localidad</b>			
<b>Descripción</b>	Intensas precipitaciones pluviales registradas en la zona ocasionaron la activación de quebradillas generando huaycos afectando dos tramos de la vía Los Libertadores, a la altura del kilómetro 70, 70.5 y 99+250, causando la interacción del pase vehicular y afectando viviendas.		

<b>Registro</b>	<b>EMERGENCIA</b>		
<b>Tipo de Evento</b>	Precipitaciones Pluviales		
<b>Fecha de evento</b>	14 de enero 2017	<b>Hora</b>	18:00 horas
<b>Registro SINPAD</b>	00080885, 00080878, 00081003, 00080888, 00080886 y 00081017.		
<b>Ubicación</b>	<b>Departamento</b>	<b>Provincia</b>	<b>Distrito</b>
	Ica	Palpa, Nazca, Pisco y Ica	Ingenio, Palpa, Santa Cruz, Llipata, Humay, Huancano, Ica, Tinguiña, Parcona, San Jose de los Molinos, Aquijes, Nazca y Rio Grande.
<b>Localidad</b>			
<b>Descripción</b>	A consecuencia de las precipitaciones pluviales de moderadas a fuerte intensidad en las provincias de la región Ica, las cuales han ocasionado inundaciones, huaycos, ocasionando daños a viviendas, instituciones educativas, establecimientos de salud, áreas de cultivo y vías de comunicación, en las provincias de Pisco, Ica, Palpa y Nazca.		

<b>Registro</b>	<b>EMERGENCIA</b>				
<b>Tipo de Evento</b>	Precipitaciones Pluviales				
<b>Fecha de evento</b>	15 de enero 2017	<b>Hora</b>	06:00 horas		
<b>Registro SINPAD</b>					
<b>Ubicación</b>	<b>Departamento</b>	<b>Provincia</b>	<b>Distrito</b>	<b>Localidad</b>	
	Ica	Nasca	Ingenio		
		Palpa	Palpa		San Ignacio
			Rio Grande		La Isla
			Santa Cruz		
Lipata					
<b>Descripción</b>	A consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales registradas en la zona se produjo el desborde del río Ingenio afectando áreas de cultivo, vía de comunicación y viviendas en distritos de la provincia de Nasca y Palpa.				

<b>Registro</b>	<b>EMERGENCIA</b>			
<b>Tipo de Evento</b>	Inundación			
<b>Fecha de evento</b>	12 de enero 2017	<b>Hora</b>	18:00 horas	
<b>Registro SINPAD</b>				
<b>Ubicación</b>	<b>Departamento</b>	<b>Provincia</b>	<b>Distrito</b>	<b>Localidad</b>
	La Libertad	Otuzco	Charat	Callancas
<b>Descripción</b>	A consecuencia de intensas precipitaciones pluviales se produjo una inundación afectando viviendas en la localidad de Callancas.			

<b>Registro</b>	<b>EMERGENCIA</b>			
<b>Tipo de Evento</b>	Huayco			
<b>Fecha de evento</b>	15 de enero 1017	<b>Hora</b>	13.00 horas	
<b>Registro SINPAD</b>				
<b>Ubicación</b>	<b>Departamento</b>	<b>Provincia</b>	<b>Distrito</b>	<b>Localidad</b>
	Lima	Lima Provincia	Chisica	
		Huarochoiri	Huarochoiri	
<b>Descripción</b>	A consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales registradas en la zona, ocasionaron la activación de quebradas generando huaycos que afectaron la vía de comunicación y viviendas.			

<b>Registro</b>	<b>EMERGENCIA</b>			
<b>Tipo de Evento</b>	Inundación			
<b>Fecha de evento</b>	01 de enero 2017	<b>Hora</b>	04:30 horas	
<b>Registro SINPAD</b>				
<b>Ubicación</b>	<b>Departamento</b>	<b>Provincia</b>	<b>Distrito</b>	<b>Localidad</b>
	Loreto	Alto Amazonas	Yurimaguas	Yurimaguas
<b>Descripción</b>	Intensas precipitaciones pluviales ocasionaron el aumento de caudal y posterior desborde del río Shanusi, inundando viviendas en los Asentamientos Humanos de José Olaya y Brisas del Shanusi.			



<b>Registro</b>	<b>EMERGENCIA</b>			
<b>Tipo de Evento</b>	Inundación			
<b>Fecha de evento</b>	05 de enero 2017	<b>Hora</b>	12:00 horas	
<b>Registro SINPAD</b>	00080730			
<b>Ubicación</b>	<b>Departamento</b>	<b>Provincia</b>	<b>Distrito</b>	<b>Localidad</b>
	Loreto	Maynas	San Juan Bautista	San Julian
<b>Descripción</b>	Intensas precipitaciones pluviales suscitadas desde la noche del 04.01.2017 hasta la mañana del 05.01.2017, ocasionaron el desborde de las piscigranjas, inundando viviendas del Asentamiento Humano San Julián.			

<b>Registro</b>	<b>EMERGENCIA</b>			
<b>Tipo de Evento</b>	Inundación			
<b>Fecha de evento</b>	13 de enero 2017	<b>Hora</b>	15:00 horas	
<b>Registro SINPAD</b>	00080809			
<b>Ubicación</b>	<b>Departamento</b>	<b>Provincia</b>	<b>Distrito</b>	<b>Localidad</b>
			Balsapuerto	
			Lagunas	
			Santa Cruz	
			Teniente Cesar Lopez Roja	
Yurimaguas				
<b>Descripción</b>	A consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales que se vienen presentando en la zona, se produjo el incremento del caudal de los afluentes (Río Shanusi y Paranapura) del río Huallaga y su posterior desborde afectando viviendas y áreas de cultivo en distritos de Provincia de Alto Amazonas.			

<b>Registro</b>	<b>EMERGENCIA</b>			
<b>Tipo de Evento</b>	Inundación			
<b>Fecha de evento</b>	08 de enero 2017	<b>Hora</b>	15:30 horas	
<b>Registro SINPAD</b>				
<b>Ubicación</b>	<b>Departamento</b>	<b>Provincia</b>	<b>Distrito</b>	<b>Localidad</b>
	Madre de Dios	Manu	Madre de Dios	Boca Colorado
<b>Descripción</b>	Intensas precipitaciones pluviales registradas en la zona ocasionaron el incremento del caudal del río Colorado y su posterior desborde afectando viviendas en la localidad de Boca Colorado.			

<b>Registro</b>	<b>EMERGENCIA</b>			
<b>Tipo de Evento</b>	Inundación			
<b>Fecha de evento</b>	08 de enero 2017	<b>Hora</b>	23:30 horas	
<b>Registro SINPAD</b>	00080751			
<b>Ubicación</b>	<b>Departamento</b>	<b>Provincia</b>	<b>Distrito</b>	<b>Localidad</b>
	Madre de Dios	Tambopata	Laberinto	Puerto Rosario de Laberinto
<b>Descripción</b>	Intensas precipitaciones pluviales registradas en la zona ocasionaron el incremento del caudal del río Madre de Dios y su posterior desborde afectando viviendas de la localidad de Puerto Rosario de Laberinto.			

<b>Registro</b>	<b>EMERGENCIA</b>			
<b>Tipo de Evento</b>	Inundación			
<b>Fecha de evento</b>	10 de enero 2017	<b>Hora</b>	05:00 horas	
<b>Registro SINPAD</b>				
<b>Ubicación</b>	<b>Departamento</b>	<b>Provincia</b>	<b>Distrito</b>	<b>Localidad</b>
	Madre de Dios	Tambopata	Inambari	Virgen de la Candelaria.
<b>Descripción</b>	fuertes precipitaciones pluviales registradas en la zona, ocasionaron el incremento del caudal del río Jayave y su posterior desborde, inundando viviendas y locales públicos de la localidad de Virgen de la Candelaria.			



<b>Registro</b>	<b>EMERGENCIA</b>		
<b>Tipo de Evento</b>	Inundación		
<b>Fecha de evento</b>	10 de enero 2017	<b>Hora</b>	04:00 horas
<b>Registro SINPAD</b>	00080808		
<b>Ubicación</b>	<b>Departamento</b>	<b>Provincia</b>	<b>Distrito</b>
	Madre de Dios	Manu	Caychihue
			Huepetuhe
			Puerto Punkiri
<b>Localidad</b>			
<b>Descripción</b>	A consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales registradas en la zona se produjo una inundación que afectó viviendas y vías de comunicación de las localidades de Huepetuhe, Caychihue y Puerto Punkiri del distrito de Huepetuhe.		

<b>Registro</b>	<b>EMERGENCIA</b>		
<b>Tipo de Evento</b>	Huaycos		
<b>Fecha de evento</b>	13 de enero 2017	<b>Hora</b>	15:00 horas
<b>Registro SINPAD</b>	00080810		
<b>Ubicación</b>	<b>Departamento</b>	<b>Provincia</b>	<b>Distrito</b>
	Moquegua	General Sanchez Cerro	La Capilla
<b>Localidad</b>			
<b>Descripción</b>	Intensas precipitaciones originaron la activación de quebradas, produciéndose huaycos que afectaron viviendas, vías de comunicación, institución educativa, áreas de cultivo y locales públicos en el distrito de La Capilla.		

<b>Registro</b>	<b>EMERGENCIA</b>		
<b>Tipo de Evento</b>	Derrumbe		
<b>Fecha de evento</b>	14 de diciembre 2016	<b>Hora</b>	19:00 horas
<b>Registro SINPAD</b>	00080310		
<b>Ubicación</b>	<b>Departamento</b>	<b>Provincia</b>	<b>Distrito</b>
	Puno	Sandía	Sandía
<b>Localidad</b>			
<b>Descripción</b>	Fuertes precipitaciones pluviales registradas en la zona, ocasionaron un derrumbe afectando viviendas y vías de comunicación, dejando incomunicados a las Localidades de Inambari, San Juan del Oro, Yanahuaya y San Pedro de Putina Punco.		

<b>Registro</b>	<b>EMERGENCIA</b>		
<b>Tipo de Evento</b>	Inundación		
<b>Fecha de evento</b>	08 de enero 2017	<b>Hora</b>	17:00 horas
<b>Registro SINPAD</b>	00080759		
<b>Ubicación</b>	<b>Departamento</b>	<b>Provincia</b>	<b>Distrito</b>
	Puno	Huancané	Huancané
<b>Localidad</b>	Virgen del Carmen		
	La Rinconada		
<b>Descripción</b>	Fuertes precipitaciones pluviales en la zona, ocasionaron inundación de viviendas en las Localidades de Virgen del Carmen y La Rinconada.		

<b>Registro</b>	<b>EMERGENCIA</b>			
<b>Tipo de Evento</b>	Inundación			
<b>Fecha de evento</b>	16 de enero 2017	<b>Hora</b>	03:00 horas	
<b>Registro SINPAD</b>	00080863			
<b>Ubicación</b>	<b>Departamento</b>	<b>Provincia</b>	<b>Distrito</b>	<b>Localidad</b>
	Puno	Puno	Puno	Barrio Magistral, Salcedo
				Barrio 8 de Octubre
				Chanu
				Ojerani
			Ichu	
<b>Descripción</b>	A consecuencias de las fuertes precipitaciones pluviales registradas en la zona, se produjo la inundación en viviendas, en los sectores de Barrio Magistral, Salcedo, Barrio 8 de Octubre, Chanu Chanu Ojerani e Ichu, las cuales corresponden al distrito de Puno.			

<b>Registro</b>	<b>EMERGENCIA</b>			
<b>Tipo de Evento</b>	Precipitaciones Pluviales			
<b>Fecha de evento</b>	30 y 31 de enero 2017	<b>Hora</b>		
<b>Registro SINPAD</b>				
<b>Ubicación</b>	<b>Departamento</b>	<b>Provincia</b>	<b>Distrito</b>	<b>Localidad</b>
	Piura	Piura	Piura, Castilla	
		Talara	Lobitos, Mancora, El Alto	
		Paíta	Paíta, Vichayal	
		Morropón	Chulucanas	
<b>Descripción</b>	<p>El 30 de enero de 2017, a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales registradas en la zona, se produjo la colmatación de cunetas produciendo su desborde y afectando a viviendas en el distrito de Piura y Castilla.</p> <p>El 31 de enero de 2017, a consecuencia de fuertes precipitaciones pluviales registradas en la zona se activó de la quebrada 13 de Julio, produciendo inundación que afectó viviendas y vías de comunicación en los Asentamientos Humanos Fé y Alegría y María Parado de Bellido, distrito de Paíta.</p>			

<b>Registro</b>	<b>EMERGENCIA</b>			
<b>Tipo de Evento</b>	Inundación			
<b>Fecha de evento</b>	10 de enero 2017	<b>Hora</b>	01:30 horas	
<b>Registro SINPAD</b>	00080772			
<b>Ubicación</b>	<b>Departamento</b>	<b>Provincia</b>	<b>Distrito</b>	<b>Localidad</b>
	Ucayali	Coronel Portillo	Yarinacochoa	Comunidad Nativa San Juan
<b>Descripción</b>	Intensas precipitaciones pluviales registradas en la zona, ocasionaron la activación de la quebrada Tushmo e incremento del caudal de la laguna Yarinacochoa y su posterior desborde afectado viviendas de la Comunidad Nativa San Juan.			

<b>Registro</b>	<b>EMERGENCIA</b>			
<b>Tipo de Evento</b>	Inundación			
<b>Fecha de evento</b>	12 de enero 2017	<b>Hora</b>	06:00 horas	
<b>Registro SINPAD</b>				
<b>Ubicación</b>	<b>Departamento</b>	<b>Provincia</b>	<b>Distrito</b>	<b>Localidad</b>
	San Martín	San Martín	El Porvenir	San Luis
			Papaplaya	Puerto Alegre
				Papaplaya
				Asunción
<b>Descripción</b>	Intensas precipitaciones pluviales registradas en la zona, ocasionaron el incremento del caudal del río Huallaga y sus principales afluentes causando su posterior desborde afectando viviendas, de los distritos de Papaplaya y Porvenir.			

<b>Registro</b>	<b>EMERGENCIA</b>			
<b>Tipo de Evento</b>	Precipitaciones Pluviales			
<b>Fecha de evento</b>	19 de enero al 01 de febrero 2017	<b>Hora</b>		
<b>Registro SINPAD</b>				
<b>Ubicación</b>	<b>Departamento</b>	<b>Provincia</b>	<b>Distrito</b>	<b>Localidad</b>
	Tumbes	Tumbes	San Jacinto	
			La Cruz	
			Pampas de Hospital	
			Tumbes	
			Puerto Pizarro	
			Contralmirante Villar	
Zarumilla				
<b>Descripción</b>	A consecuencias de las precipitaciones pluviales que se registran en la región, se produjo la colmatación en cunetas, su posterior desborde afectó viviendas y locales públicos en los distritos de las provincias de Tumbes.			

<b>Registro</b>	<b>EMERGENCIA</b>			
<b>Tipo de Evento</b>	Inundación			
<b>Fecha de evento</b>	31 de enero al 01 de febrero 2017	<b>Hora</b>		
<b>Registro SINPAD</b>				
<b>Ubicación</b>	<b>Departamento</b>	<b>Provincia</b>	<b>Distrito</b>	<b>Localidad</b>
	Lambayeque	Lambayeque	Pacora	
			Jayanca	
<b>Descripción</b>	Desde el 31 de enero de 2017, se registraron fuertes precipitaciones pluviales que tuvieron una duración de 14 horas, produciendo inundación y afectando viviendas y vías de comunicación en las localidades de 01 de Mayo, Señor de los Milagros y Mariátegui, distrito de Jayanca, Pacora, Illimo y Túcume.			

**I. EVALUACIÓN DE DAÑOS:**

Actualizado al 17 de febrero 2017 a las 19:00 horas.

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD (PERSONAS)					VIVIENDAS Y LOCALES PUBLICOS								
	DAMNIFICADAS	AFECTADAS	FALLECIDAS	HERIDAS	DESAPARECIDAS	VIVIENDAS COLAPSADAS	VIVIENDAS INHABITABLES	VIVIENDAS AFECTADAS	II.EE. COLAPSADAS	II.EE. AFECTADAS	II.EE. INHABITABLES	EE.SS. AFECTADOS	EE.SS. COLAPSADOS	EE.SS. INHABITABLES
DPTO. AMAZONAS	115	304				12	14	58						
DPTO. ANCASH	309	1374				3	72	236		2	1			
DPTO. APURIMAC	82	270				10	23	98		5		3		1
DPTO. AREQUIPA	492	12556	10	19	6	116	20	3756		18		4		
DPTO. AYACUCHO	120	749	1			15	15	217		4				
DPTO. CAJAMARCA	269	555	4	1	1	26	37	95		5				
DPTO. CUSCO	84	17096	2			2	14	98						
DPTO. HUANCANELICA	282	7863				120	1	863			2			
DPTO. HUÁNUCO	937	2202	1	2		15	295	504		5				
DPTO. ICA	3265	67417				300	452	14915	2	12	1	8		
DPTO. JUNIN	30	272				7	2	65		2				
DPTO. LA LIBERTAD	472	1781	1	2		102	34	298		10		3		
DPTO. LAMBAYEQUE	30910	72851				2646	4406	17144	3	41	6	10	4	
DPTO. LIMA	1715	3952		15		251	139	1093	3	10	1	3		1
DPTO. LORETO	196	20520					42	4742		3				
DPTO. MADRE DE DIOS	2	1971					1	408						
DPTO. MOQUEGUA	52	5472	1	2		7	8	1328		26		12		
DPTO. PASCO	48	218				7	5	59		4				
DPTO. PIURA	7014	146749	3	2		1258	261	30088	1	207		57		
DPTO. PUNO	4	245	1				2	55		2				
DPTO. SAN MARTIN	13	717	1				2	292		4		2		
DPTO. TACNA		790						347						
DPTO. TUMBES	14	13357				4	1	3105		29		20		
DPTO. UCAYALI	114	765				6	28	157		2		1		
<b>Total general</b>	<b>46539</b>	<b>380046</b>	<b>25</b>	<b>43</b>	<b>7</b>	<b>4907</b>	<b>5874</b>	<b>80021</b>	<b>9</b>	<b>391</b>	<b>11</b>	<b>123</b>	<b>4</b>	<b>2</b>

UBICACIÓN	TRANSPORTES						SERVICIOS BASICOS					AGRICULTURA			
	CAMINOS RURALES DESTRUIDOS (Km)	CAMINOS RURALES AFECTADOS (Km)	CARRETERAS DESTRUIDAS (Km)	CARRETERAS AFECTADAS (Km)	PUENTES DESTRUIDOS	PUENTES AFECTADOS	AGUA AFECTADOS (%)	DESAGUE AFECTADOS (%)	ENERGIA ELECTRICA AFECTADOS (%)	AGUA DESTRUIDOS (%)	DESAGUE DESTRUIDOS (%)	CANAL DE RIEGO AFECTADOS (Km)	CANAL DE RIEGO DESTRUIDOS (Km)	AREA DE CULTIVO AFECTADO (Has)	AREA DE CULTIVO PERDIDO (Has)
DPTO. AMAZONAS		5.31		0.09	2	1								25	7
DPTO. ANCASH		0.8	1	15.55		3				1	1	11		300	120
DPTO. APURIMAC	10.27	8.91	2.31	60.94	2	2	2.50	2.15	0.3	0.33	5	1.97	1.2	1506	408.5
DPTO. AREQUIPA	17.32	78.58	198.53	134	3	9	8.67	2.6	2.6	0.15	15	49.1	21.24	864	146.2
DPTO. AYACUCHO		58.15	0.7	18.32	2	1						0.42		123.5	57.5
DPTO. CAJAMARCA		2	16.88	8.15	2		0.3	0.3	2				0.4	23	40
DPTO. CUSCO		0.2	0.73	13.3		1	2.31	2.0							166.06
DPTO. HUANCANELICA	2		27.03	57.58	3	2	10.85		12.75			6.48		17.4	2.25
DPTO. HUÁNUCO				20.48		3	2	1				6		114.7	6
DPTO. ICA	20.2	4.02	5.25	9.38		6	2.352	1	0.41	0.70		14.67	34.8	1093	2787
DPTO. JUNIN		0.3	0.9	301.2		1							3	27	30
DPTO. LA LIBERTAD		24		250.67			1.6	1	1.05			2		15	5
DPTO. LAMBAYEQUE		5					0.2	0.4	0.35		10	10.9		20	6
DPTO. LIMA	21	31.44	86.49	101.1	7	11	3.69	0.63	1.05	2.85	1	15.12	17.23	320.4	371
DPTO. LORETO		2													316
DPTO. MADRE DE DIOS		19					0.45	0.45	0.35						49
DPTO. MOQUEGUA	1.7	32.36	20.89	104.1	4	10	0.23	0.06	0.03	0.02		50.95	9.24	9.02	17.31
DPTO. PASCO	0.2	0.3	4.91	5.54		9	2.4	0.25	0.1					310.5	27.5
DPTO. PIURA	158.66	186.6	41.14	130.37	2	8	3.89	4.53	4.26		1	55.75	0.95	86	10.5
DPTO. PUNO				6.02		1		5						228	
DPTO. SAN MARTIN															
DPTO. TACNA															
DPTO. TUMBES		17		16.5		1	0.7					4		280	
DPTO. UCAYALI														5	21
<b>Total general</b>	<b>231.35</b>	<b>475.97</b>	<b>406.76</b>	<b>1253.29</b>	<b>27</b>	<b>69</b>	<b>42.14</b>	<b>21.4</b>	<b>25.25</b>	<b>5.05</b>	<b>33</b>	<b>228.36</b>	<b>88.06</b>	<b>5367.52</b>	<b>4593.82</b>

Fuente: SINPAD.

Nota:

- Se ha realizado la modificación del número de fallecidos debido a que el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Puno, consignó por error dos fallecidos en el Registro SINPAD 00081257 del Distrito de Juli, Provincia de Chucuito, Departamento de Puno, el mismo que fue corregido el día de hoy a las 11:00 am por el mismo COER.
- Incluye daños de los eventos de deslizamientos, inundaciones, granizadas, Lluvias, tormentas eléctricas, nevadas y huaycos, desde diciembre 2016 a enero 2017.
- Los Puentes Destruídos y afectados son vehiculares y peatonales.

**III. AYUDA HUMANITARIA ENTREGADA POR LOS GOBIERNOS REGIONES:**

Actualizado al 17 de febrero 2017 a las 19:00 horas.

UBICACIÓN	ABRIGO	TECHO	ALIMENTO	ENSERES	HERRAMIENTAS	TOTAL POR DEPARTAMENTO
DPTO. AMAZONAS	0.57	1.03		0.20	0.46	2.26
DPTO. ANCASH	0.30	0.35	40.01	0.04	0.12	40.81
DPTO. APURIMAC	1.10	3.28	0.08	0.06	0.07	4.58
DPTO. AREQUIPA	0.03	8.94		0.08	3.37	12.43
DPTO. AYACUCHO	0.16	0.77		0.08	0.38	1.40
DPTO. CAJAMARCA	2.08	13.02	2.18	0.14	0.04	17.47
DPTO. CUSCO	0.05	0.20		0.00		0.25
DPTO. HUANCABELICA	0.00		0.13			0.14
DPTO. HUÁNUCO	1.88	2.08		0.32	0.95	5.24
DPTO. ICA	0.26	0.53		0.04	0.09	0.92
DPTO. JUNIN	0.07	0.14		0.01		0.21
DPTO. LA LIBERTAD	0.47	6.60	0.12		0.03	7.22
DPTO. LIMA		0.17	1.01		0.27	1.45
DPTO. MADRE DE DIOS	0.79	1.20		0.00		1.99
DPTO. MOQUEGUA		0.04				0.04
DPTO. PASCO	0.24	1.11				1.35
DPTO. PIURA	56.57	19.07		4.61		80.25
DPTO. PUNO	0.02	0.18	0.02	0.00		0.23
DPTO. SAN MARTIN			5.28			5.28
DPTO. TUMBES	0.02	0.62		0.02		0.65
DPTO. UCAYALI	0.87	1.88	2.37	0.32	0.01	5.46
<b>Total general</b>	<b>65.49</b>	<b>61.21</b>	<b>51.21</b>	<b>5.92</b>	<b>5.79</b>	<b>189.62</b>

Fuente: SINPAD.

Nota: Se incluye bienes entregados por, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y ONGs

**IV. AYUDA HUMANITARIA ENTREGADA POR INDECI A LOS GOBIERNOS REGIONES:**

Actualizado al 17 de febrero 2017 a las 19:00 horas.

DEPARTAMENTO	TECHO				ABRIGO								
	CARPAS	CALAMINAS	TRIPLAY	BOBINAS	CAMA DE METAL PLEGABLE DE 3/4 PLAZA	FRAZADA POLAR DE 1 1/2 PLAZA	COLCHON DE ESPUMA	SABANA	MOSQUITERO DE TAFETAN DE 1 PLAZA	TOALLA	PANTALON PARA CABALLERO	PANTALON CORTO	POLO
ICA	157			100	525	1000							
AREQUIPA				76									
PIURA	20	45121	36031	375	5287	13040	5541	1224	15870	2224	1106	1006	1106
<b>TOTAL UNIDADES</b>	<b>177</b>	<b>45,121</b>	<b>36,031</b>	<b>551</b>	<b>5,812</b>	<b>14,040</b>	<b>5,541</b>	<b>1,224</b>	<b>15,870</b>	<b>2,224</b>	<b>1,106</b>	<b>1,006</b>	<b>1,106</b>
<b>PESO - TM</b>	<b>392.3255</b>				<b>101.64056</b>								

DEPARTAMENTO	ENSERES									HERRAMIENTAS							
	BALDES DE 15 LITROS	BIDONES DE 131 LITROS	OLLA DE ALUMINIO Nº 26	ESPUMADERA DE ALUMINIO	CUCHARON DE ALUMINIO	PLATO TENDIDO DE PLASTICO	CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE	VASO DE PLASTICO DE 250 ML	MACHETE	HACHA DE 4 LIBRAS CON MANGO	PALA CON MANGO TIPO RECTA	PALA CON MANGO TIPO CUCHARA	PICO CON MANGO	BARRETA DE ACERO	COMBA CON MANGO	CARRETILLA DE METAL	SACOS TERREROS
ICA	250	250									150		150			50	40000
AREQUIPA												350	400	300		80	37750
PIURA	4256	5752	1385	53	66	12705	8840	12705	168	188		683	352	354	50	384	111600
<b>TOTAL UNIDADES</b>	<b>4,506</b>	<b>6,002</b>	<b>1,385</b>	<b>53</b>	<b>66</b>	<b>12,705</b>	<b>8,840</b>	<b>12,705</b>	<b>168</b>	<b>188</b>	<b>150</b>	<b>1,033</b>	<b>902</b>	<b>654</b>	<b>50</b>	<b>514</b>	<b>189,350</b>
<b>PESO - TM</b>	<b>37.5887</b>									<b>48.4256</b>							

**NOTA: 579.98 TM de bienes de ayuda humanitaria entregada por INDECI.**