

**REPORTE COMPLEMENTARIO N° 527 - 11/12/2017 / COEN - INDECI / 14:30 HORAS**  
 (Reporte N° 01)

# DESPRENDIMIENTO DE TALUD EN EL DISTRITO DE CHAGLLA- PROVINCIA DE PACHITEA - HUANUCO

**I. HECHOS:**

El 11 de diciembre de 2017, a las 01:00 horas aproximadamente a consecuencia de las precipitaciones pluviales se produjo el desprendimiento de talud ocasionando el colapso de viviendas y el fallecimiento de 01 persona en el distrito de Chaglla

**II. UBICACIÓN:**

Departamento	Provincia	Distrito
HUANUCO	PACHITEA	CHAGLLA

**III. MAPA SITUACIONAL:**



#### IV. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DAÑOS:

ACTUALIZADO AL 11 DE DICIEMBRE 2017, A LAS 14:30 HORAS

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD			VIVIENDAS Y LOCALES PUBLICOS
	FAMILIAS DAMNIFICADAS	FALLECIDOS (*)	HERIDOS	VIVIENDAS INHABITABLES
DPTO. HUANUCO				
PROV. PACHITEA				
DIST. CHAGLLA	4	1	4	4

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco.

#### V. ACCIONES:

##### Lunes, 11 de diciembre de 2017

##### 14:30 horas

- ✓ El Director de la Dirección Desconcentrada del INDECI de Huánuco, informó que:
  - El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco informa que la vía de comunicación de ingreso al Centro Poblado de Pampamarca se encuentra interrumpida por lo que viene coordinando con las municipalidades colindantes para el apoyo con maquinaria pesada para la limpieza de los tramos afectados
  - La Oficina de Defensa Civil del Distrito de Chaglla coordina el apoyo humanitario con Gobierno Regional de Huánuco para atender a las familias damnificadas.

##### 11:30 horas

- ✓ El Director de la Dirección Desconcentrada del INDECI de Huánuco, informó que:
  - El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de las Municipalidad Distritales de Chaglla, realiza la evaluación de daños y análisis de necesidades.
  - Personal de la Municipalidad Distrital y pobladores de la zona realiza la limpieza de las viviendas colapsadas.
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el monitoreo de la emergencia.

**FUENTE:**

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco.
- Director de la Dirección Desconcentrada del INDECI de Huánuco

San Borja, 11 de diciembre de 2017  
COEN – INDECI

V°B°



Daniel Martel Flores  
Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
Instituto Nacional de Defensa Civil



Atte.  
MBA. Ricardo Carvajal Raymond  
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
Instituto Nacional de Defensa Civil

**ANEXO:**

- 01.- Persona Fallecida
- 02.- Vista fotográfica

**ANEXO N° 01**

**Persona fallecida**

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	SEXO		EDAD
		M	F	
1	GREGORIA TOLENTINO BETETA		X	70

**Fuente:** Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huanuco.

COEN - INDECI

**ANEXO N° 02**

**Vista fotográficas**





---

**ELABORADO POR: J. León**

**Distribución:** Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL**

Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú

Tel. +511 224-1687 • [www.indeci.gob.pe](http://www.indeci.gob.pe)

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>

**Actualizado por: J. León**



COEN - INDECI