Mali: Evaluation des dégâts sur les infrastructures et les services de base de la ville de Ménaka (Région de Gao)

Pour usage humanitaire uniquement
Date de production : 25 Février 2013



Sources:
POI, dégats : ACTED
Routesl : OSM
Fichier: MLI_Menaka_Degats_A3_26Fev2013
Contact: reach.mapping@impact-initiatives.org

Note: Les données, désignations ou frontières utilisées dans cette carte ne sont pas garanties sans erreur et n'impliquent en aucun cas la responsabilité ni l'approbation des partenaires REACH, organisations associées et bailleurs mentionnés sur cette carte.

Un produit REACH Informing more effective humanitarian action