



Instituto Nacional de Defensa Civil

**INFORME DE EMERGENCIA N° 265 - 07/05/2013/COEN-INDECI/18:00 HORAS
(INFORME N° 01)**

FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS AFECTAN AL DEPARTAMENTO DE PASCO

I. HECHOS:

El 11 de febrero de 2013, a las 15:30 horas aproximadamente, a consecuencia de las precipitaciones pluviales, se produjo el incremento y desborde del río Pichis inundando viviendas en las localidades de La Rampa, Puerto Boca de Yanizu del distrito de Puerto Bermúdez, provincia de Oxapampa. **Código SINPAD 00056570.**

II. UBICACIÓN:

Departamento : Pasco
Provincia : Oxapampa
Distrito : Puerto Bermúdez
Localidades : La Rampa, Boca de Yanizu

III. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

Actualizado al 06 mayo del 2013

UBICACIÓN	Vida y Salud - Personas		Vivienda
	Afectadas	Fallecidas (*)	Vivienda Afectada
DPTO. PASCO	80	1	20
PROV. OXAPAMPA	80	1	20
DISTR. PUERTO BERMUDEZ	80	1	20

JACKELINE CANDY CUNO VÁSQUEZ
MODULO DE OPERACIONES

Fuente: Sistema de Información Nacional para Respuesta y Rehabilitación – SINPAD.

Nota: (*) Accidente al cruzar el río Pichis.

IV. BIENES DE AYUDA HUMANITARIA ENTREGADA:

ENTREGADO POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMÚDEZ.

ACTUALIZADO AL 06 DE MAYO 2013

UBICACIÓN	TECHO		ABRIGO		ALIMENTO				ENSERES			HERRAMIENTAS			
	CALAMINA	COLCHA	FRAZADA	ACEITE	ARROZ	AZUCAR	LECHE	CUCHARA	PLATOS	VASO	MACHETE	PALA	PICOS	HACHA	
	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	CAJA	SACO	SACO	CAJA	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	
DPTO. PASCO	30	8	8	1	1	1	1	8	16	8	2	2	2	2	
PROV. OXAPAMPA	30	8	8	1	1	1	1	8	16	8	2	2	2	2	
DISTR. PUERTO BERMUDEZ	30	8	8	1	1	1	1	8	16	8	2	2	2	2	
Total general	30	8	8	1	1	1	1	8	16	8	2	2	2	2	

Fuente: Sistema de Información Nacional para Respuesta y Rehabilitación – SINPAD.

JACKELINE CANDY CUNO VÁSQUEZ
MODULO DE OPERACIONES



ACCIONES DE RESPUESTA:

Miércoles, 13 de febrero 2013

19:00 horas

- ✓ Personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Pasco, informó que, realizaron trabajos de limpieza de las viviendas inundadas con apoyo de personal de la Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez y pobladores de la zona.

23:30 horas

- ✓ El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez, informó que:
 - Se realizó la evaluación de daños y análisis de necesidades, para atender a las familias.
 - Las familias afectadas pernoctaron en viviendas de familiares y vecinos cercanos a la zona.

Jueves, 14 de febrero 2013

- ✓ El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez informó que:
 - Se realizó una reunión de coordinación con el Alcalde del distrito, El Gobernador, El Juez de Paz, personal de la Policía Nacional del Perú y autoridades de la zona, a efectos de brindar las acciones de atención a las familias afectadas
 - Personal de la Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez realizó la evaluación de daños complementaria y realizó trabajos de limpieza en las zonas afectadas con maquinaria pesada (01 cargador frontal, 01 volquete, 01 motoniveladora y 01 retroexcavadora).
 - Las familias afectadas continúan albergadas en viviendas de familiares y vecinos cercanos.

Lunes, 18 de febrero 2013

- ✓ El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez, informó que:
 - Las familias afectadas realizaron la limpieza de sus viviendas.
 - La Municipalidad Provincial de Oxapampa entregó herramientas a las familias afectadas.
 - Las familias afectadas realizaron la limpieza de sus viviendas.
 - Personal de la Policía Nacional del Perú del Distrito de Puerto Bermúdez recuperó el cuerpo de la niña fallecida.

Martes, 07 de mayo 2013

- ✓ El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez informó que, el 16 de febrero 2013, entregó bienes de humanitaria a las familias afectadas, consistente en techo, abrigo y enseres.



Instituto Nacional de Defensa Civil

FUENTES:

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional Pasco.
- Dirección Regional INDECI Huánuco – Pasco.
- Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez.
- Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Oxapampa.

San Borja, 07 de mayo de 2013

COEN – INDECI

Econ. MARLENY D. P. MEDINA
EVALUADORA
CENTRO DE OPERACIONES DE
EMERGENCIA NACIONAL

ANEXOS:

01. CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE DAÑOS Y AYUDA HUMANITARIA ENTREGADA POR MESES.
02. CRONOLOGÍA DE EMERGENCIAS CON EDAN Y AYUDA HUMANITARIA ENTREGADA POR MESES.

ANEXO 01

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE DAÑOS Y AYUDA HUMANITARIA ENTREGADA POR MESES

EVALUACIÓN DE DAÑOS PRELIMINAR:

ACTUALIZADO AL 06 DE MAYO 2013

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD (PERSONAS)		VIVIENDAS Y LOCALES PUBLICOS					
	DAMNIFICADAS	AFECTADAS	VIVIENDAS COLAPSADAS	VIVIENDAS INHABITABLES	VIVIENDAS AFECTADAS	II.EE. COLAPSADAS	II.EE. AFECTADAS	TEMPLOS RELIGIOSOS DESTRUIDOS
OCTUBRE 2012	23	20	2	2	6	1	1	1
NOVIEMBRE 2012	5			1				
DICIEMBRE 2012		25			5			
ENERO 2013	4	9	1		2			
FEBRERO 2013	25	183	4	2	43			
MARZO 2013	11	176	3		44		1	
ABRIL 2013	6		1					
Total general	74	413	11	5	100	1	2	1

ACTUALIZADO AL 06 DE MAYO 2013

UBICACIÓN	TRANSPORTES		AGRICULTURA - INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS BASICOS	AGRICULTURA - PERDIDA DE ANIMALES		AGRICULTURA - TERRENO AGRICOLA Y DE COBERTURA
	PUENTES DESTRUIDOS	PUENTES AFECTADOS	CAMINOS RURALES AFECTADOS (Km)	DESAGUE AFECTADOS (%)	CUYES	OVINO	AREA DE CULTIVO PERDIDO (Has)
OCTUBRE 2012		1					
NOVIEMBRE 2012							
DICIEMBRE 2012							
ENERO 2013	1		0.7			6	
FEBRERO 2013					65		
MARZO 2013				100	200		1.75
ABRIL 2013							
Total general	1	1	0.7	100	265	6	1.75

Fuente: Sistema de Información Nacional para Respuesta y Rehabilitación – SINPAD.

BIENES DE AYUDA HUMANITARIA ENTREGADA:

ACTUALIZADO AL 07 DE MAYO 2013

MESES	ABRIGO	TECHO	ALIMENTO	ENSERES	HERRAMIENTAS	OTROS	Total general
OCTUBRE 2012	0.0498	0.1674		0.0204		0.0001	0.2376
NOVIEMBRE 2012		0.0026		0.0060			0.0086
ENERO 2013	0.0380	0.0182		0.0068			0.0630
FEBRERO 2013	0.3546	0.1670	0.1188	0.0263	0.0572	0.0001	0.7240
MARZO 2013	0.0348	0.0122		0.0342		0.0034	0.0846
ABRIL 2013	0.0016	0.0322		0.0071			0.0409
Total general	0.4788	0.2196	0.1188	0.1008	0.0572	0.0035	1.1587

Fuente: Sistema de Información Nacional para Respuesta y Rehabilitación – SINPAD.



Instituto Nacional de Defensa Civil

ANEXO N° 02

CRONOLOGÍA DE EMERGENCIAS CON EDAN Y AYUDA HUMANITARIA ENTREGADA POR MESES

OCTUBRE 2012

CRONOLOGIA DE EMERGENCIA

PROVINCIA DE PASCO:

El 05 de octubre del 2012, se registró precipitaciones pluviales, afectando viviendas e Instituciones Educativas en la localidad de Chaupimarca, distrito de Chaupimarca. **Código SINPAD 00054463, 00054507.**

Viernes, 05 de octubre 2012

- ✓ El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Pasco, informó que:
 - Realizó la evaluación de daños y análisis de necesidades, para atender a la familia afectada.
 - Evacuaron a los alumnos a otros ambientes de la Institución Educativa.

Domingo, 07 de octubre 2012

- ✓ El Gobierno Regional Pasco entregó bienes de ayuda humanitaria, a la familia afectada de la localidad de Chaupimarca.

El 12 de octubre del 2012, se registró precipitaciones pluviales, afectando a una vivienda, en la localidad de Yanacancha, distrito de Yanacancha. **Código SINPAD 00054561.**

Viernes, 12 de octubre 2012

- ✓ El Jefe de Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Yanacancha, informó que:
 - Se realizó la evaluación de daños y análisis de necesidades, para atender a la familia afectada.
 - Se gestionó ante el Gobierno Regional Pasco los bienes de ayuda humanitaria, para atender a la familia afectada.

Sábado, 13 de octubre 2012

- ✓ La Municipalidad Distrital de Villa Rica, entregó los bienes de ayuda humanitaria a la familia afectada.

El 14 de octubre del 2012, se registró precipitaciones pluviales, afectando a una vivienda en la localidad de San Juan de Jarapampa, distrito Yanacancha, provincia de Pasco. **Código SINPAD 00054569.**

Domingo, 14 de octubre 2012

- ✓ El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Yanacancha realizó la evaluación de daños y análisis de necesidades, para atender a la familia afectada.



Instituto Nacional de Defensa Civil

Lunes, 15 de octubre 2012

- ✓ La Municipalidad Distrital de Yanacancha, entregó los bienes de ayuda humanitaria a la familia afectada.

El 15 de octubre del 2012, se registró precipitaciones pluviales con granizo, afectando a una vivienda en la localidad de Yocucancha, distrito Yanacancha, provincia de Pasco. **Código SINPAD 00054659.**

Lunes, 15 de octubre 2012

- ✓ El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Yanacancha realizó la evaluación de daños y análisis de necesidades, para atender a la familia afectada.

Martes, 16 de octubre 2012

- ✓ La Municipalidad Distrital de Yanacancha, entregó los bienes de ayuda humanitaria a la familia afectada.

PROVINCIA DE OXAPAMPA:

El 28 de octubre del 2012, se registró precipitaciones pluviales, afectando un puente en la localidad de Puente Paucartambo, distrito de Villa Rica, provincia de Oxapampa. **Código SINPAD 00054482.**

Lunes, 08 de octubre 2012

- ✓ Personal de la Municipalidad Distrital de Villa Rica, informó que:
 - Se elaboró el expediente técnico para realizar trabajos de descolmatación del río la Sal.
 - El Gobierno Regional de Pasco realizó trabajos de descolmatación con maquinaria pesada, teniendo un avance físico del 90%.

Martes, 01 de enero 2012

- ✓ El Gobierno Regional de Pasco culminó los trabajos de descolmatación.

PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN:

El 12 de octubre del 2012, a consecuencia de las precipitaciones pluviales, se desbordó un canal de regadío, afectando viviendas en la localidad de Chango, distrito de Chacayan, provincia Daniel Alcides Carrión. **Código SINPAD 00054560**

Viernes, 20 de octubre 2012

- ✓ El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Daniel Alcides Carrión, informó que:
 - Se realizó la evaluación de daños y análisis de necesidades.
 - Personal de la Municipalidad Distrital de Chacayan realizó trabajos de limpieza en las viviendas.

EVALUACIÓN DE DAÑOS:

ACTUALIZADO AL 06 DE MAYO 2013

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD (PERSONAS)		VIVIENDAS Y LOCALES PUBLICOS						TRANSPORTES
	DAMNIFICADAS	AFECTADAS	VIVIENDAS COLAPSADAS	VIVIENDAS INHABITABLES	VIVIENDAS AFECTADAS	II.EE. COLAPSADAS	II.EE. AFECTADAS	TEMPLOS RELIGIOSOS DESTRUIDOS	PUENTES AFECTADOS
DPTO. PASCO	23	20	2	2	6	1	1	1	1
PROV. D. A. CARRION		12			5				
DISTR. CHACAYAN		12			5				
PROV. OXAPAMPA									1
DISTR. VILLA RICA									1
PROV. PASCO	23	8	2	2	1	1	1	1	
DISTR. YANACANCHA	18		1	2					
DISTR. CHAUPIMARCA	5	8	1		1	1	1	1	
Total general	23	20	2	2	6	1	1	1	1

Fuente: Sistema de Información Nacional para Respuesta y Rehabilitación – SINPAD.

BIENES DE AYUDA HUMANITARIA ENTREGADA:

ACTUALIZADO AL 07 DE MAYO 2013

UBICACIÓN	TECHO		ABRIGO	
	BOBINA	CARPA FAMILIAR (05 PERSONAS)	COLCHA	COLCHON
	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
DPTO. PASCO	0.45	4	18	13
PROV. PASCO	0.45	4	18	13
DISTR. YANACANCHA	0.1	1	18	6
DISTR. CHAUPIMARCA	0.35	3		7
Total general	0.45	4	18	13
Peso x Tipo TM	0.1674		0.0498	
Total general TM	0.2172			

ACTUALIZADO AL 07 DE MAYO 2013

UBICACIÓN	ENSERES							OTROS
	BALDE	BIDON	CUCHARA	CUCHILLO	ESPUMADERA	PLATOS	VASO	BIBERON
	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
DPTO. PASCO	3	3	10	2	3	36	18	1
PROV. PASCO	3	3	10	2	3	36	18	1
DISTR. YANACANCHA	3	3	10	2	3	36	18	1
DISTR. CHAUPIMARCA								
Total general	3	3	10	2	3	36	18	1
Peso x Tipo TM	0.0204							0.0001
Total general TM	0.0205							

Fuente: Sistema de Información Nacional para Respuesta y Rehabilitación – SINPAD.

Nota: Ayuda Humanitaria Total: 0.2376TM.

NOVIEMBRE 2012

CRONOLOGIA DE EMERGENCIA

PROVINCIA DE PASCO:

El 19 de Noviembre del 2012, se registró precipitaciones pluviales, que afectaron una vivienda en la localidad de Pariamarca, distrito de Yanacancha, provincia de Pasco. **Código SINPAD 00055101.**

Lunes, 19 de noviembre 2012

✓ El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Yanacancha realizó la evaluación de daños y análisis de necesidades, para atender a la familia afectada.

Martes, 20 de noviembre 2012

✓ La Municipalidad Distrital de Yanacancha, entregó los bienes de ayuda humanitaria a la familia afectada.

EVALUACIÓN DE DAÑOS:

ACTUALIZADO AL 06 DE MAYO 2013		
UBICACIÓN	VIDA Y SALUD (PERSONAS)	VIVIENDAS Y LOCALES PUBLICOS
	DAMNIFICADAS	VIVIENDAS INHABITABLES
DPTO. PASCO	5	1
PROV. PASCO	5	1
DISTR. YANACANCHA	5	1
Total general	5	1

Fuente: Sistema de Información Nacional para Respuesta y Rehabilitación – SINPAD.

BIENES DE AYUDA HUMANITARIA ENTREGADA:

ACTUALIZADO AL 07 DE MAYO 2013								
UBICACIÓN	TECHO	ENSERES						
	BOBINA	BALDE	BIDON	CUCHARA	CUCHILLO	ESPUMADERA	PLATOS	CUCHARON
Rótulos de fila	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
DPTO. PASCO	0.05	1	1	5	1	1	10	1
PROV. PASCO	0.05	1	1	5	1	1	10	1
DISTR. YANACANCHA	0.05	1	1	5	1	1	10	1
Total general	0.05	1	1	5	1	1	10	1
Peso x Tipo TM	0.0026	0.006						
Total general TM	0.0086							

Fuente: Sistema de Información Nacional para Respuesta y Rehabilitación – SINPAD.



DICIEMBRE 2012

CRONOLOGIA DE EMERGENCIA

PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN:

El 10 de diciembre del 2012, a consecuencia de las precipitaciones pluviales, se produjo el desborde el río Colorado, afectando viviendas en la localidad de Chinche, distrito de Yanahuanca, provincia de Daniel Alcides Carrión. **Código SINPAD 00055519.**

Lunes, 10 de diciembre 2012

- ✓ El Gobierno Regional Pasco en coordinación con la Empresa Corporación Unión Chaupihuaranga, realizó trabajos de enrocado en el río Colorado y limpieza de las viviendas afectadas.

EVALUACIÓN DE DAÑOS:

ACTUALIZADO AL 06 DE MAYO 2013		
UBICACIÓN	VIDA Y SALUD (PERSONAS)	VIVIENDAS Y LOCALES PUBLICOS
	AFECTADAS	VIVIENDAS AFECTADAS
DPTO. PASCO	25	5
PROV. D. A.CARRION	25	5
DISTR. YANAHUANCA	25	5
Total general	25	5

Fuente: Sistema de Información Nacional para Respuesta y Rehabilitación – SINPAD.



ENERO 2013

CRONOLOGIA DE EMERGENCIA

PROVINCIA DE OXAPAMPA:

El 02 de enero 2013, a consecuencia de las precipitaciones pluviales, se produjo un deslizamiento, afectando vías de comunicación en la localidad de Cushi, distrito de Pozuzo, provincia de Oxapampa. **Código SINPAD 00055824.**

Miércoles, 02 de enero 2013

- ✓ El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital Pozuzo, informó que realizaron trabajos de rehabilitación en el puente.

PROVINCIA DE PASCO:

El 03 de enero 2013, se registró precipitaciones pluviales, afectando una vivienda en la localidad de Chaupimarca, distrito de Chaupimarca, provincia de Pasco. **Código SINPAD 00056160.**

Jueves, 03 de enero 2013

- ✓ El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Chaupimarca, informó que:
 - Realizó la evaluación de daños y análisis de necesidades, para atender a la familia afectada.
 - Entregó bienes de ayuda humanitaria a la familia afectada.

El 28 de enero 2013, se registró precipitaciones pluviales, afectando una vivienda en la localidad de Túpac Amaru, distrito de Chaupimarca, provincia de Pasco. **Código SINPAD 00056165.**

Lunes, 28 de enero de 2013

- ✓ El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Pasco, informó que:
 - Se realizó la evaluación de daños y análisis de necesidades, para atender a la familia afectada.
 - Se entregó bienes de ayuda humanitaria a la familia afectada.

PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN:

El 09 de enero 2013, se registró precipitaciones pluviales y precipitaciones sólidas, afectando viviendas y pérdida de animales, en la localidad Los Andes, distrito Yanahuanca, provincia Daniel Alcides Carrión. **Código SINPAD 00056164.**

Miércoles, 09 de enero de 2013

- ✓ El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Daniel Alcides Carrión, informó que:
 - Se realizó evaluación de daños y análisis de necesidades, para atender a la familia afectada.
 - Se entregó bienes de ayuda humanitaria a la familia afectada.

EVALUACIÓN DE DAÑOS:

ACTUALIZADO AL 06 DE MAYO 2013

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD (PERSONAS)		VIVIENDAS Y LOCALES PUBLICOS		TRANSPORTES	AGRICULTURA - INFRAESTRUCTURA	AGRICULTURA - PERDIDA DE ANIMALES
	DAMNIFICADAS	AFECTADAS	VIVIENDAS COLAPSADAS	VIVIENDAS AFECTADAS	PUENTES DESTRUIDOS	CAMINOS RURALES AFECTADOS (Km)	OVINO
DPTO. PASCO	4	9	1	2	1	0.7	6
PROV. D. A.CARRION		5		1			6
DISTR. YANAHUANCA		5		1			6
PROV. OXAPAMPA					1	0.7	
DISTR. POZUZO					1	0.7	
PROV. PASCO	4	4	1	1			
DISTR. CHAUPIMARCA	4	4	1	1			
Total general	4	9	1	2	1	0.7	6

Fuente: Sistema de Información Nacional para Respuesta y Rehabilitación – SINPAD.

BIENES DE AYUDA HUMANITARIA ENTREGADA:

ACTUALIZADO AL 07 DE MAYO 2013

UBICACIÓN	TECHO	ABRIGO		ENSERES						
	BOBINA	COLCHON	FRAZADA	BALDE	BIDON	CUCHARA	CUCHILLO	ESPUMADERA	PLATOS	VASO
	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
DPTO. PASCO	0.35	11	6	1	1	4	1	1	8	4
PROV. PASCO	0.05	6	6	1	1	4	1	1	8	4
DISTR. CHAUPIMARCA	0.05	6	6	1	1	4	1	1	8	4
PROV. D. A.CARRION	0.3	5								
DISTR. YANAHUANCA	0.3	5								
Total general	0.35	11	6	1	1	4	1	1	8	4
Peso x Tipo TM	0.0182	0.038		0.0068						
Total general TM	0.063									

Fuente: Sistema de Información Nacional para Respuesta y Rehabilitación – SINPAD.



FEBRERO 2013

CRONOLOGIA DE EMERGENCIA

PROVINCIA DE PASCO:

El 06 de febrero 2013, se registró precipitaciones pluviales, afectando una vivienda, en la localidad de Columna Pasco, distrito de Yanacancha, provincia de Pasco. **Código SINPAD 00056268.**

Miércoles, 06 de febrero 2013

- ✓ Jefe de la Oficina de Defensa Civil del Gobierno Regional de Pasco, informó que:
 - Se realizó la evaluación de daños y análisis de necesidades, para atender a la familia afectada.
 - Se entregó bienes de apoyo humanitario a la familia afectada.

El 12 de febrero de 2013, a consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales, se originó el incremento y desborde del río San Juan, afectando viviendas, en la localidad de Vicco, distrito de Vicco, provincia de Pasco. **Código SINPAD 00056546.**

Martes, 12 de febrero 2013

- ✓ Jefe de la Oficina de Defensa Civil del Gobierno Regional de Pasco, informó que:
 - La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, apoyó con maquinaria pesada (01 cargador frontal) para realizar trabajos de limpieza.
 - La Compañía de Bomberos Voluntarios del Perú apoyó con 01 motobomba.
 - La Municipalidad Provincial de Pasco, apoyó con maquinaria pesada (01 retroexcavadora, cargador frontal, volquete), para realizar los trabajos de limpieza.
 - La Municipalidad Distrital de Vicco realizó trabajos de limpieza en la zona afectada.
 - El Gobierno Regional Pasco entregó ayuda humanitaria a las personas afectadas.

El 15 de febrero de 2013, se registró precipitaciones pluviales, afectando viviendas, en la localidad de Columna Pasco, distrito Yanacancha, provincia de Pasco. **Código SINPAD 00056650.**

Viernes, 15 de febrero 2013

- ✓ Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Yanacancha, informó que:
 - Se realizó la evaluación de daños y análisis de necesidades, para atender a la familia afectada.
 - La Oficina de Defensa Civil del Gobierno Regional de Pasco, entregó bienes de ayuda humanitaria a la familia afectada.

El 15 de febrero de 2013, se registró precipitaciones pluviales, afectando viviendas, en la localidad de Tahuantinsuyo, distrito Chaupimarca, provincia de Pasco. **Código SINPAD 00056648.**

Viernes, 15 de febrero 2013

- ✓ Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Yanacancha, informó que:



Instituto Nacional de Defensa Civil

- Se realizó la evaluación de daños y análisis de necesidades, para atender a la familia afectada.
- La Oficina de Defensa Civil del Gobierno Regional de Pasco, entregó bienes de apoyo humanitario a la familia afectada.

El 22 de febrero del 2013, se registró precipitaciones pluviales, afectando viviendas, en la localidad Vicco, distrito Vicco, provincia Pasco. **Código SINPAD 00056726.**

Viernes, 22 de febrero 2013

- ✓ Personal de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Vicco, informó que:
 - Realizó la evaluación de daños y análisis de necesidades, para atender a la familia afectada.
 - La Oficina de Defensa Civil del Gobierno Regional de Pasco, entregó bienes de apoyo humanitario a la familia afectada.

El 22 de febrero del 2013, se registró precipitaciones pluviales, afectando viviendas y la pérdida de animales menores, en la localidad Vicco, distrito Vicco, provincia Pasco. **Código SINPAD 00056723.**

Viernes, 22 de febrero 2013

- ✓ Personal de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Vicco, informó que:
 - Se realizó la evaluación de daños y análisis de necesidades, para atender a la familia afectada.
 - La Oficina de Defensa Civil del Gobierno Regional de Pasco, entregó bienes de ayuda humanitaria a la familia afectada.

El 26 de febrero del 2013, se registró precipitaciones pluviales, afectando a una vivienda, en la localidad Vicco, distrito Vicco, provincia Pasco. **Código SINPAD 00056750.**

Martes, 26 de febrero 2013

- ✓ Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Vicco, informó que:
 - Se realizó la evaluación de daños y análisis de necesidades, para atender a la familia afectada.
 - La Oficina de Defensa Civil del Gobierno Regional de Pasco, entregó bienes de ayuda humanitaria a la familia afectada.

El 26 de febrero del 2013, se registró precipitaciones pluviales, afectando a una vivienda, en la localidad Malaucayan, distrito Yanacancha, provincia Pasco. **Código SINPAD 00056766.**

Martes, 26 de febrero 2013

- ✓ Personal de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Yanacancha, informó que:
 - Se realizó la evaluación de daños y análisis de necesidades, para atender a la familia afectada.
 - La Oficina de Defensa Civil del Gobierno Regional de Pasco, entregó bienes de ayuda humanitaria a la familia afectada.

PROVINCIA DE OXAPAMPA:

El 11 de febrero de 2013, a consecuencia de las precipitaciones pluviales, se originó el desborde del río Pichis, afectando viviendas, en la localidad de Puerto Bermúdez, distrito Puerto Bermúdez, provincia de Oxapampa. **Código SINPAD 00056570.**

Lunes, 11 de febrero de 2013

✓ Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Oxapampa, informó que entregó herramientas y alimentos para las familias afectadas.

EVALUACIÓN DE DAÑOS:

ACTUALIZADO AL 06 DE MAYO 2013						
UBICACIÓN	VIDA Y SALUD (PERSONAS)		VIVIENDAS Y LOCALES PUBLICOS			AGRICULTURA - PERDIDA DE ANIMALES
	DAMNIFICADAS	AFECTADAS	VIVIENDAS COLAPSADAS	VIVIENDAS INHABITABLES	VIVIENDAS AFECTADAS	CUYES
DPTO. PASCO	25	183	4	2	43	65
PROV. OXAPAMPA		70			20	
DISTR. PUERTO BERMUDEZ		70			20	
PROV. PASCO	25	113	4	2	23	65
DISTR. YANACANCHA	5	3	1	1	1	30
DISTR. CHAUPIMARCA	3			1		
DISTR. VICCO	17	110	3		22	35
Total general	25	183	4	2	43	65

Fuente: Sistema de Información Nacional para Respuesta y Rehabilitación – SINPAD.

AYUDA HUMANITARIA ENTREGADA:

ACTUALIZADO AL 07 DE MAYO 2013													
UBICACIÓN	TECHO					ABRIGO				ALIMENTO			
	BOBINA	CALAMINA	CARPA	SACO DE POLIPROPILENO	CARPA FAMILIAR (05 PERSONAS)	COLCHA	COLCHON	FRAZADA	CHOMPA	ACEITE	ARROZ	AZUCAR	LECHE
	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	CAJA	SACO	SACO	CAJA
DPTO. PASCO	0.2	30	1	30	1	8	46	100	2	1	1	1	1
PROV. OXAPAMPA		30				8		8		1	1	1	1
DISTR. PUERTO BERMUDEZ		30				8		8		1	1	1	1
PROV. PASCO	0.2		1	30	1	46	92	2					
DISTR. YANACANCHA	0.15			30		3	7	1					
DISTR. CHAUPIMARCA			1			2	5						
DISTR. VICCO	0.05				1	41	80	1					
Total general	0.2	30	1	30	1	8	46	100	2	1	1	1	1
Peso x Tipo TM	0.167					0.3546				0.1188			
Total general TM	0.6404												



Instituto Nacional de Defensa Civil

ACTUALIZADO AL 07 DE MAYO 2013

UBICACIÓN	ENSERES										HERRAMIENTAS				OTROS
	BALDE	BIDON	CUCHARA	CUCHILLO	ESPUMADERA	PLATOS	TAZAS	VASO	CUCHARON	ESPUMADERA	MACHETE	PALA	PICOS	HACHA	BIBERON
	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
DPTO. PASCO	4	4	28	1	1	56	17	11	3	1	2	7	7	2	1
PROV. OXAPAMPA			8			16		8			2	2	2	2	
DISTR. PUERTO BERMUDEZ			8			16		8			2	2	2	2	
PROV. PASCO	4	4	20	1	1	40	17	3	3	1		5	5		1
DISTR. YANACANCHA	1	1	3			6		3							
DISTR. CHAUPIMARCA															
DISTR. VICCO	3	3	17	1	1	34	17		3	1		5	5		1
Total general	4	4	28	1	1	56	17	11	3	1	2	7	7	2	1
Peso x Tipo TM	0.0263										0.0572				0.0001
Total general TM															

Fuente: Sistema de Información Nacional para Respuesta y Rehabilitación – SINPAD.

Nota: Ayuda Humanitaria Total: 0.7240TM.



MARZO 2013

CRONOLOGIA DE EMERGENCIA

PROVINCIA DE PASCO:

El 15 de marzo del 2013, se registró precipitaciones pluviales, afectando viviendas, servicios básicos y animales, en la localidad Vicco, distrito Vicco, provincia Pasco. **Código SINPAD 00057244.**

Viernes, 15 de marzo 2013

- ✓ Personal de la Oficina de Defensa Civil del Gobierno Regional de Pasco, informó que:
 - El Gobierno Regional Pasco, apoyó con maquinaria pesada (01 excavadora) y combustible.
 - La Municipalidad Provincial de Pasco, apoyó con maquinaria pesada (01 retroexcavadora, 01 cargador frontal, 01 volquete) para realizar trabajos de limpieza.
 - La Empresa Brocal, apoyó con 01 cisterna y 01 motobomba para apoyar con los trabajos de limpieza.
 - Personal de la Municipalidad Distrital Vicco, realizó trabajos de limpieza en la zona afectada.
 - Pobladores del distrito Vicco, apoyan con los trabajos de limpieza.

El 20 de marzo del 2013, se registró precipitaciones pluviales, afectando a una vivienda, en la localidad Mataderia, distrito Chaupimarca, provincia Pasco. **Código SINPAD 00057340.**

Miércoles, 20 de marzo 2013

- ✓ La Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Chaupimarca, informó que:
 - Se realizó la evaluación de daños y análisis de necesidades, para atender a la familia afectada.
 - La Municipalidad Distrital de Chaupimarca, entregó bienes de ayuda humanitaria a la familia afectada.

El 20 de marzo del 2013, se registró precipitaciones pluviales, afectando el Centro Educativo 34046 San Martín de Porras, en la localidad Vicco, distrito Vicco, provincia Pasco. **Código SINPAD 00057730.**

Miércoles, 20 de marzo 2013

- ✓ Personal de la Municipalidad Distrital de Vicco, informó que:
 - Se realizó la fumigación de los ambientes del centro educativo
 - La Oficina de Defensa Civil del Gobierno Regional de Pasco, entregó herramientas para realizar trabajos de limpieza.

El 22 de marzo del 2013, se registró precipitaciones pluviales, afectando a una vivienda, en la localidad Barrio Acobamba, distrito Huariaca, provincia Pasco. **Código SINPAD 00057731.**

Viernes, 22 de marzo 2013

- ✓ La Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Huariaca, informó que:
 - Se realizó la evaluación de daños y análisis de necesidades, para atender a la familia afectada.
 - La Oficina de Defensa Civil del Gobierno Regional de Pasco, entregó Herramientas para realizar trabajos de limpieza.

El 26 de marzo 2013, se registró precipitaciones pluviales, afectando viviendas, en la localidad Quiparacra, distrito Huachón, provincia Pasco. **Código SINPAD 00057732.**

Martes, 26 de marzo de 2013

- ✓ La Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Huachón, informó que:
 - Se realizó la evaluación de daños y análisis de necesidades.
 - La Oficina de Defensa Civil del Gobierno Regional de Pasco, entregó materiales para realizar trabajos de limpieza.

PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN:

El 19 de marzo del 2013, a consecuencia de precipitaciones pluviales, se originó el desborde del río Chaupihuaranga, afectando aéreas de cultivos, en la localidad Paucar, distrito Paucar, provincia Daniel Alcides Carrión. **Código SINPAD 00057326.**

Viernes, 19 de marzo de 2013

- ✓ La Oficina de Defensa Civil del Gobierno Regional de Pasco, informó que se requiere la construcción de un muro de contención en un tramo de 216 metros lineales.

EVALUACIÓN DE DAÑOS:

ACTUALIZADO AL 06 DE MAYO 2013								
UBICACIÓN	VIDA Y SALUD (PERSONAS)		VIVIENDAS Y LOCALES PUBLICOS			SERVICIOS BASICOS	AGRICULTURA - PERDIDA DE ANIMALES	AGRICULTURA - TERRENO AGRICOLA Y DE COBERTURA
	DAMNIFICADAS	AFECTADAS	VIVIENDAS COLAPSADAS	VIVIENDAS AFECTADAS	II.EE. AFECTADAS	DESAGUE AFECTADOS (%)	CUYES	AREA DE CULTIVO PERDIDO (Has)
DPTO. PASCO	11	176	3	44	1	100	200	1.75
PROV. D. A.CARRION								1.75
DISTR. PAUCAR								1.75
PROV. PASCO	11	176	3	44	1	100	200	
DISTR. CHAUPIMARCA	2		1					
DISTR. VICCO		176		44	1	100	200	
DISTR. HUARIACA	6		1					
DISTR. HUACHON	3		1					
Total general	11	176	3	44	1	100	200	1.75

Fuente: Sistema de Información Nacional para Respuesta y Rehabilitación – SINPAD.

BIENES DE AYUDA HUMANITARIA ENTREGADA:

ACTUALIZADO AL 07 DE MAYO 2013				
UBICACIÓN	TECHO		ABRIGO	
	BOBINA	CARPA	BOTA DE JEBE	COLCHON
	UNIDAD	UNIDAD	PARES	UNIDAD
DPTO. PASCO	0.1	1	12	9
PROV. PASCO	0.1	1	12	9
DISTR. CHAUPIMARCA				2
DISTR. VICCO			12	
DISTR. HUARIACA	0.05			4
DISTR. HUACHON	0.05	1		3
Total general	0.1	1	12	9
Peso x Tipo TM	0.0122		0.0016	
Total general TM	0.0138			

ACTUALIZADO AL 07 DE MAYO 2013												
UBICACIÓN	ENSERES											OTROS
	BALDE	BIDON	CUCHARA	CUCHARON	CUCHILLO	ESPUMADE RA	PLATOS	VASO	CUCHARON	PLATOS	TACHO	KIT DE ESCOLAR
	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
DPTO. PASCO	13	5	11	2	3	3	13	11	1	9	6	2
PROV. PASCO	13	5	11	2	3	3	13	11	1	9	6	2
DISTR. CHAUPIMARCA	1	1	2		1	1	4	2	1			
DISTR. VICCO	10	4									4	
DISTR. HUARIACA	1		6	1	1	1	6	6		6	1	
DISTR. HUACHON	1		3	1	1	1	3	3		3	1	2
Total general	13	5	11	2	3	3	13	11	1	9	6	2
Peso x Tipo TM	0.0342											0.0034
Total general TM	0.0376											

Fuente: Sistema de Información Nacional para Respuesta y Rehabilitación – SINPAD.

Nota: Ayuda Humanitaria Total: 0.0846 TM.

ABRIL 2012

CRONOLOGIA DE EMERGENCIA

El 04 de abril del 2013, se registró precipitaciones pluviales, afectando a una vivienda, en la localidad Pueblo Joven Vista Alegre, distrito Yanacancha, provincia Pasco. **Código SINPAD 00057735.**

Jueves, 04 de abril de 2013

- ✓ La Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Yanacancha, informó que:
 - Se realizó la evaluación de daños y análisis de necesidades, para atender a la familia afectada.
 - La Oficina de Defensa Civil del Gobierno Regional de Pasco, entregó bienes de ayuda humanitaria para atender a la familia afectada.

EVALUACIÓN DE DAÑOS:

ACTUALIZADO AL 06 DE MAYO 2013		
UBICACIÓN	VIDA Y SALUD (PERSONAS)	VIVIENDAS Y LOCALES PUBLICOS
	DAMNIFICADAS	VIVIENDAS COLAPSADAS
DPTO. PASCO	6	1
PROV. PASCO	6	1
DISTR. YANACANCHA	6	1
Total general	6	1

Fuente: Sistema de Información Nacional para Respuesta y Rehabilitación – SINPAD.

BIENES DE AYUDA HUMANITARIA ENTREGADA:

ACTUALIZADO AL 07 DE MAYO 2013										
UBICACIÓN	TECHO		ABRIGO	ENSERES						
	BOBINA	CARPA	FRAZADA	BIDON	CUCHARA	ESPUMADERA	PLATOS	VASO	CUCHARON	TACHO
	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
DPTO. PASCO	0.1	1	2	1	10	1	20	10	1	1
PROV. PASCO	0.1	1	2	1	10	1	20	10	1	1
DISTR. YANACANCHA	0.05		2		6		12	6		1
DISTR. CHAUPIMARCA	0.05	1		1	4	1	8	4	1	
Total general	0.1	1	2	1	10	1	20	10	1	1
Peso x Tipo TM	0.0322		0.0016	0.0071						
Total general TM	0.0409									

Fuente: Sistema de Información Nacional para Respuesta y Rehabilitación – SINPAD.