

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Sala de Situación Nacional
Informe de Situación

Nombre del desastre, operación o emergencia: INUNDACIÓN				
Inicial	X	Seguimiento		Final

Informe de situación No. SSN-INU-0248-GUA-30012012

Fecha y hora del evento: 30 de enero del 2012 - 12H00

Fecha y hora de elaboración de informe: 30 de enero del 2012 – 16H50

Provincia: Guayas

Cantón: Guayaquil

Parroquia: Tarqui.

Sector: Lomas de la Florida, Mz. 929 Sl.11, como referencia entrando por el Texas de la Perimetral en la segunda Loma

Coordenadas: X= 606134.16

Y= 9764252.76

Preparado por: Cecilia Hinojosa Hinojosa.

Teléfono: 098171423

Fuente: Sr. Ángel Ulloa, Evaluador de Daños y Análisis de Necesidades

1. Situación General

De acuerdo a la evaluación de daños y análisis de necesidades se informa:

- En el sector Lomas de la Florida, mz.929 Solar 11, se encuentran asentadas 15 viviendas en zonas bajas; afectadas por el represamiento de aguas lluvias. El ducto de desfogue que pasa por el lugar se encuentra obstruido, lo que impidió que el agua circule al ducto cajón madre que está en la perimetral. Los moradores del sector perdieron parte de sus enseres y se indica de acuerdo a la evaluación de daños que una vivienda se encuentra construida encima del cajón de desfogue, el sector carece de alcantarillado.
- **Los números telefónicos de contacto de personas afectadas:**
Clemencia Avilés 2262349
Ángel Colcha Orna 093119302
Paola Macías Véliz 23830908

2. Necesidades y Respuesta Humanitaria:

Atención Integral a la población:

Necesidades:

- Se solicita brigadas médicas del Ministerio de Salud Pública para el control y vigilancia sanitaria por vectores.

Respuesta:

- El Sr. Ángel Ulloa, Evaluador de Daños y Análisis de Necesidades de la DPGR Guayas se trasladó al sitio del evento para verificar datos y realizar el correspondiente informe.

Infraestructura y Rehabilitación

Necesidades:

- Se solicita una evaluación técnica al departamento de Justicia y Vigilancia del Municipio del Cantón.

Respuesta:

- .

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Sala de Situación Nacional
Informe de Situación

3. Coordinación y Planificación de los próximos días

- Sala Situacional Cantonal deberá de realizar el monitoreo y seguimiento de las respuestas emitidas por las instituciones de apoyo correspondientes; siendo luego emitidas a Sala de Situación Provincial Guayas.

4. Nombre de quien revisa el informe

Lcda. Jessica Valdez Espinel. Jefe de Sala Situacional de la DPGR-Guayas

5. Mapas



REPÚBLICA DEL ECUADOR
Sala de Situación Nacional
Informe de Situación

6. Fotografías



REPÚBLICA DEL ECUADOR
Sala de Situación Nacional
Informe de Situación

7. Datos

ESTADÍSTICAS	
PERSONAS AFECTADAS	75
PERSONAS EVACUADAS	
PERSONAS DAMNIFICADAS	
PERSONAS ALBERGADAS	
Nro. ALBERGUES	
P. EN FAMILIAS ACOGIENTES	
HERIDAS	
FALLECIDAS	
VIVIENDAS AFECTADAS	15
VIVIENDAS DESTRUIDAS	
AFECTADOS BIENES PRIVADOS	
AFECTADOS BIENES PÚBLICOS	
DESTRUIDOS BIENES PÚBLICOS	
ESCUELAS AFECTADAS	
PUENTES AFECTADOS	
METROS DE VÍAS AFECTADAS	
Ha. CULTIVOS PERDIDOS	
Ha. CULTIVOS AFECTADOS	
Ha. BOSQUE Y PAJONAL QUEMADOS	
APORTES ALIMENTICIOS SNGR	
KIDS DE ASEO Y LIMPIEZA SNGR	
VITUALLAS SNGR	
APORTES ALIMENTICIOS MIES	
KIDS DE ASEO Y LIMPIEZA MIES	
VITUALLAS MIES	
AYUDA HUMANITARIA OTROS	
ANIMALES DE GRANJA AFECTADOS	

8. Contactos

Centro de Operaciones de Emergencia Nacional – Quito
Av. de las Azucenas y de los Naranjos
(593-2) 3343508/509 Fax: 3343874
(593-2) 069 121357
Satelital 00881632562826
Email saladesituacion@snriesgos.gob.ec
www.snriesgos.gob.ec

Sala Provincial Guayas
Dirección Urb. Montebello Mz.32,SL.03
Teléfonos (593-4) 2017841/2017811
Email sala.guayas@snriesgos.gob.ec

Siglas:

DPGR Dirección Provincial de Gestión de Riesgos