

REPORTE PRELIMINAR N° 094 - 02/03/2017 / COEN - INDECI / 02:00 HORAS

INUNDACIÓN EN EL DISTRITO DE INCAHUASI PROV. FERREÑAFE - LAMBAYEQUE

I. HECHOS:

El 26 de febrero al 01 de marzo del 2017, se vienen registraron fuertes precipitaciones pluviales produciendo inundación y huaycos afectando viviendas, áreas de cultivo y vías carrozables en localidades de Puchaca y Puchaca Alta, Disto. De Incahuasi Prov. Ferreñafe - LAMBAYEQUE.

II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD
LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	INCAHUASI	PUCHACA

III. MAPA SITUACIONAL:



Elaborado por: R. TINEO T.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú

Tel. +511 224-1687 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>

IV. SITUACIÓN FINANCIERA:

Fecha de la Consulta: 01-marzo-2017
 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE
 Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES
 Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES
 Departamento 14: LAMBAYEQUE
 Provincia 1402: FERRENAFE

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCAHUASI	0	100,000	0.0

Fuente: Consulta Amigable - Ministerio de Economía y Finanzas.

V. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DAÑOS:

ACTUALIZADO AL 01 DE FEBRERO DE 2017; 1700 HORAS

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD		VIVIENDAS Y LOCALES PUBLICOS			AGRICULTURA - INFRAESTRUCTURA	
	FAMILIAS AFECTADAS	FAMILIAS DAMNIFICADAS	VIVIENDAS COLAPSADAS (*)	VIVIENDAS INHABITABLES	VIVIENDAS AFECTADAS (*)	CARRETERA AFECTADA (Km)	ÁREAS DE CULTIVOS AFECTADAS (*) (Has)
DPTO. Lambayeque							
PROV. Ferreñafe							
DIST. Incahuasi							
LOC: Puchaca	19	9	2	7	19	11	20

Fuente: Comisario PNP del Distrito de Incahuasi.
 Jefe de la Oficina de Defensa Civil – Incahuasi.

Nota: Carretera afectada varios tramos en 11 km
 (*) En proceso de evaluación

VI. ACCIONES:

Miércoles 02 de marzo 2017

- ✓ El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Incahuasi, informó que:
 - El Personal de la Oficina de Defensa Civil procedió a albergar a las familias afectadas en el **local Comunal** de la Localidad de **Putaca Alta**.
 - Personal de la Oficina de Defensa Civil local realiza la evaluación de daños y análisis de necesidades.
 - Se coordinó con el Alcalde distrital el traslado de maquinaria pesada a la zona afectada para los trabajos de limpieza de las vías carrozables.
 - El personal de Defensa Civil realizó la evaluación de daños en las viviendas afectadas y se encuentra coordinando la entrega de ayuda Humanitaria.

Elaborado: R. TINEO T.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú

Tel. +511 224-1687 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>

Fuente:

- Comisario PNP del Distrito de Incahuasi.
- Jefe de la Oficina de Defensa Civil – Incahuasi.

San Borja, 02 de Marzo 2017
COEN – INDECI


EDGAR H. CHUMPÉN SAAVEDRA
Mayor PNP (r)
Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil



Atte.

CALM. (r) JAIME E. NAVACH GAMIO
Mg. Estrategia

Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil



COEN - INDECI