

**REPORTE COMPLEMENTARIO N° 121 - 01/02/2017 / COEN - INDECI / 19:30 HORAS  
 (Reporte N° 02)**

# PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO

**I. HECHOS:**

El 27 de enero de 2017 a las 05:00 horas aproximadamente, a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales se produjo la colmatación y desborde del río Cristalaya, causando inundación en viviendas y locales públicos de la localidad de Inchupalla.

**II. UBICACIÓN:**

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD
Puno	Puno	Chucuito	Inchupalla

**III. MAPA SITUACIONAL:**



#### IV. SITUACIÓN FINANCIERA:

Fecha de la Consulta: 28-enero-2017

Categoría Presupuestal 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento 21: PUNO

Provincia 2101: PUNO

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO	10,000	10,000	0.0

Fuente: Consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

#### V. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

ACTUALIZADO AL 01 DE FEBRERO 2017, A LAS 10:30 HORAS

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD	VIVIENDAS Y LOCALES PÚBLICOS				TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	AGRICULTURA - INFRAESTRUCTURA
	PERSONAS AFECTADAS	VIVIENDAS AFECTADAS	INSTITUCION EDUCATIVA AFECTADA (*)	CENTRO DE SALUD AFECTADO	TAMBO	CAMINO RURAL AFECTADO (Km) (**)	ÁREAS DE CULTIVOS AFECTADAS (Has) (***)
DPTO. PUNO							
PROV. PUNO	86	15	2	1	1		10
DIST. CHUCUITO	86	15	2	1	1	0.10	10

Fuente: Jefe de Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Puno. Dirección Desconcentrada de INDECI – Puno.

Nota: (\*) Institución Educativa de nivel inicial y primario.

(\*\*) Tramo de carretera afirmada afectada.

(\*\*\*) Afectación de áreas de cultivo.

#### VI. AYUDA HUMANITARIA ENTREGADA:

Por el Gobierno Regional de Puno:

ACTUALIZADO AL 01 DE FEBRERO 2017, A LAS 10:30 HORAS

UBICACIÓN	TECHO	HERRAMIENTAS		
	SACOS DE POLIPROPILENO	CARRETILLAS	PALAS	PICOS
	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
DPTO. PUNO	250	2	10	10
PROV. PUNO	250	2	10	10
DIST. CHUCUITO	250	2	10	10
<b>PESO - TM</b>	<b>0.03</b>			

Fuente: Dirección Desconcentrada de INDECI – Puno.

#### VII. ACCIONES:

##### Viernes, 27 de enero de 2017

- ✓ El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Puno informó que, realiza coordinaciones con personal de la Sub Gerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional de Puno, con la finalidad de ejecutar la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en la localidad de Inchupalla.

☑ **Sábado, 28 de enero de 2017**

- ✓ El Director de la Dirección Desconcentrada INDECI – Puno, informó que en coordinación con personal de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Puno se constituyeron a la zona afectada con la finalidad de verificar y realizar la Evaluación de daños así como brindar asesoramiento técnico a las autoridades locales.

☑ **Miércoles, 01 de febrero de 2017**

- ✓ El Director de la Dirección Desconcentrada INDECI – Puno informó que:
  - Los pobladores afectados realizaron el desagüe de sus viviendas con herramientas brindadas por el Gobierno Regional de Puno, culminando dicha acción el 28 de enero de 2017.
  - La emergencia no amerita la entrega de bienes de ayuda humanitaria consistente en abrigo, techo o alimentos; por lo tanto la emergencia se considera atendida.

**Fuente:**

- Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Puno.
- Director de la Dirección Desconcentrada INDECI – Puno.

**San Borja, 01 de febrero 2017**  
**COEN – INDECI**

**EDGAR H. CHUMPÉN SAAVEDRA**  
Mayor PNP (r)

Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
Instituto Nacional de Defensa Civil



Atte.

**CALM. (r) JAIME E. NAVACH GAMIO**  
Mg. Estrategia

Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
Instituto Nacional de Defensa Civil

