

**REPORTE COMPLEMENTARIO N° 130 - 03/02/2017 / COEN - INDECI / 17:30 HORAS  
 (Reporte N° 04)**

## HUAYCO AFECTA DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA

### I. HECHOS:

El 29 de enero de 2017, a las 17:00 horas aproximadamente, a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales, se produjo la activación de la quebrada Villa María del Triunfo, generando afectación en viviendas además de causar daños a la vida y salud de los pobladores de la zona urbana del distrito de Paucarpata.

El 29 de enero de 2017, a las 16:40 horas, a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales, se produjo la activación de la quebrada Agua Salada, generando afectación en varios tramos de la Vía Interdistrital PE – 34C, en el distrito de Chiguata.

### II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
Arequipa	Arequipa	Paucarpata
		Chiguata

### III. MAPA SITUACIONAL:



ELABORADO POR: M. Abregú

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL**

Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú

Tel. +511 224-1687 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>

ACTUALIZADO POR: M. Abregú

#### IV. SITUACIÓN FINANCIERA:

Fecha de la Consulta: 30-enero-2017

Categoría Presupuestal 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento 04: AREQUIPA

Provincia 0401: AREQUIPA

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	0	32,300	0.0

#### V. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

ACTUALIZADO AL 03 DE FEBRERO DE 2017, A LAS 17:30 HORAS

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD				VIVIENDAS Y LOCALES PUBLICOS		
	PERSONAS DAMNIFICADAS	PERSONAS AFECTADAS	FALLECIDOS (*)	HERIDOS (**)	VIVIENDAS INHABITABLES	VIVIENDAS AFECTADAS	CARRETERA AFECTADA (Km)
DPTO. AREQUIPA							
PROV. AREQUIPA							
DIST. PAUCARPATA	20	90	1	2	3	15	0.25
DIST. CHIGUATA	18	450			3	71	0.33

Fuente: Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Paucarpata.

Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Chiguata.

Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Arequipa.

Nota: (\*) Muerte causada por golpe del material de arrastre.

(\*\*) Heridas causadas por la caída hacia la torrentera.

#### VI. BIENES DE AYUDA HUMANITARIA ENTREGADA:

ACTUALIZADO AL 03 DE FEBRERO DE 2017, A LAS 17:30 HORAS

UBICACIÓN	TECHO
	SACOS DE POLIPROPILENO
	UNIDAD
DPTO. AREQUIPA	
PROV. AREQUIPA	
DIST. CHIGUATA	300
<b>TOTAL - UNIDAD</b>	<b>300.00</b>
<b>PESO - TM</b>	<b>0.04</b>

Fuente: Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Chiguata.

#### VII. MAQUINARIA PESADA UTILIZADA:

En el distrito de Paucarpata:

TIPO DE MAQUINARIA	CANTIDAD	ASIGNADO POR:
Retroexcavadora	1	Gobierno Regional de Arequipa
Retroexcavadora	1	Municipalidad Provincial de Arequipa
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	

En el distrito de Chiguata:

TIPO DE MAQUINARIA	CANTIDAD	ASIGNADO POR:
Cargador frontal	1	Municipalidad Distrital de Chiguata
Retroexcavadora	1	
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	

ELABORADO POR: M. Abregú

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú

Tel. +511 224-1687 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>

ACTUALIZADO POR: M. Abregú

## VIII. ACCIONES:

### Domingo, 29 de enero de 2017

#### 20:00 Horas

- ✓ El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, informó que:
  - Se encuentra en la zona para realizar la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades.
  - Personal de la Comisaría Distrital de Paucarpata y Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Arequipa, brindaron apoyo en la seguridad de los pobladores.
  - El tránsito se encuentra interrumpido en la zona del evento; se utilizan rutas alternas.

#### 22:00 Horas

- ✓ Personal de la Dirección Desconcentrada de INDECI Arequipa, informó que, el Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Provincia de Arequipa, continúa con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades.
- ✓ El Jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Arequipa, informó que:
  - Las personas heridas han sido trasladadas al Hospital Regional de Arequipa.
  - La fiscalía realizó el levantamiento del cadáver.

### Lunes, 30 de enero de 2017

- ✓ El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, informó que:
  - Personal del Gobierno Regional, Municipalidad Provincial de Arequipa y Ejército del Perú, realizan la limpieza y remoción de escombros en las vías afectadas con apoyo de maquinaria pesada.
  - Las familias damnificadas pernoctaron en viviendas de familiares.
  - Se continúa con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y el empadronamiento de las familias afectadas y damnificadas.
  - Actualmente el tránsito es restringido, se permite el pase vehicular por un solo carril.
- ✓ El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Chiguata, informó que:
  - Se realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en las zonas aledañas al torrente de Agua Salada.
  - Personal de la Municipalidad distrital con apoyo de maquinaria pesada para realizan la limpieza y remoción de escombros de la vía afectada; actualmente el tránsito es restringido.
  - Se brindó bienes de ayuda humanitaria consistente en techo (sacos terreros).
  - Personal del Ejército del Perú realiza la colocación de los sacos terreros, a manera de muro de contención, en las zonas laterales de la torrencera.

☑ **Martes, 31 de enero de 2017**

- ✓ El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Chiguata, informó que:
  - Se culminó con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).
  - Las familias damnificadas trasladaron sus bienes hacia viviendas de familiares, donde actualmente pernoctan.
  - Conjuntamente con personal de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, realizan el encauzamiento de las aguas de la quebrada Agua Salada, con ayuda de maquinaria pesada.
  - Con personal del ejército del Perú, se continúa con la colocación de sacos terreros como muros de contención en las zonas laterales de la quebrada Agua Salada.
  - Se emitió la ficha EDAN al Gobierno Regional de Arequipa, con la finalidad de ingresar la información al SINPAD.
  - Se continúa con la limpieza de la vía afectada, el tránsito continúa restringido.
- ✓ Personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Arequipa, informó que:
  - En el distrito de Paucarpata se continúa con la limpieza de la vía afectada, el tránsito continúa restringido.
  - El tiempo presenta cielo parcialmente nublado.

☑ **Viernes, 03 de febrero de 2017**

- ✓ El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Chiguata, informó que:
  - Las familias damnificadas continúan en viviendas de familiares; mientras que las familias afectadas retornaron a sus viviendas.
  - Coordina con el Gobierno Regional de Arequipa, la entrega de bienes de ayuda humanitaria.
  - Se culminó con la limpieza y rehabilitación de los tramos de la vía afectada; actualmente el tránsito es normal.
- ✓ El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, informó que:
  - Las familias damnificadas continúan en viviendas de familiares; mientras que las familias afectadas retornaron a sus viviendas.
  - Coordina con el Gobierno Regional de Arequipa, la entrega de bienes de ayuda humanitaria.
  - Se culminó con la limpieza y rehabilitación de los tramos de la vía afectada; actualmente el tránsito es normal.
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional – COEN, continúa con el monitoreo de la emergencia.

**FUENTE:**

- Dirección Desconcentrada de INDECI Arequipa.
- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Arequipa.
- Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Paucarpata.
- Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Chiguata.

**San Borja, 03 de febrero 2017**  
**COEN – INDECI**


**EDGAR H. CHUMPÉN SAAVEDRA**  
Mayor PNP (r)  
Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
Instituto Nacional de Defensa Civil



Atte.

**CALM. (r) JAIME E. NAVACH GAMIO**  
Mg. Estrategia

Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
Instituto Nacional de Defensa Civil



**ANEXO:**

- 01.- Datos de persona fallecida.

**ANEXO N°01**

**Datos de persona fallecida.**

N°	Nombre y Apellidos
1	Ángel Venegas Mamani