



DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS

INFORME DE SITUACIÓN

Informe No. : 001

Fecha del informe de Situación: 04/03/2016 **Hora del informe de Situación:** 08:30

Lugar del Evento: Zona 7, El Oro

Evento: Afectación a Infraestructuras de Salud por Lluvias

Fecha del evento : 03-03-2016 **Hora del evento:** 08:00

1.- Descripción del evento

La mañana del 3 de marzo del 2016, a las 08:00 aproximadamente en la Provincia de El Oro, Cantón Machala, se reporta que debido a las fuertes precipitaciones iniciadas desde la noche de ayer en el sector, las cuales provocaron el colapso de alcantarillas resultando afectadas 13 unidades de primer nivel con ingreso de agua por techos e infiltraciones de agua en paredes y pisos inundados. Cabe señalar que en todos los establecimientos de salud, la atención a los usuarios no se ha paralizado debido a que ya se han hecho limpieza y desalojo del agua en cada uno de los establecimientos.

A la vez, la temporada de aguaje, dio como resultado la afectación por inundaciones del Puesto de Salud Bajo Alto, ya que el mismo se encuentra junto a un brazo de mar, lo cual crea las condiciones para una inundación.

Se debe mencionar que este establecimiento de salud no ha suspendido su atención a los usuarios ya que cuenta con dos secciones, siendo la afectada la primera en donde funcionan estadística y odontología, y en la segunda sección en la que se encuentra el área de vacunación ha sido adecuada para seguir con la atención.

El estado actual de las lluvias es leve.

2.- Impacto del evento

2.1 Infraestructura de salud

- En el Puesto de Salud Bajo Alto, distrito 07D01, resultaron afectados por la inundación equipos y documentos del consultorio de odontología y del departamento de estadística.

- Centro Salud Amazonas: con ingreso del agua por el techos e infiltración de agua por paredes y debido a esto pisos inundados y consultorios inhabilitados, se cuenta con el apoyo de la Unidad Móvil para atención de usuarios con casos emergentes.
- Centro Salud Mabel Estupiñán: con ingreso del agua por el piso e infiltración de agua por paredes, que han producido inundación de la primera planta y a nivel de los consultorios, se realizó limpieza.
- Centro Salud El Bosque: con ingreso del agua por el techo de la segunda sala de espera. se realizó limpieza.
- Centro Salud Puerto Bolívar: con infiltración de agua por paredes y presencia de agua en pisos en poca cantidad, se realizó limpieza.
- Centro Salud Brisas del Mar: con ingreso de agua por juntas de paredes y por el techo, se realizó limpieza.
- Centro Salud Venezuela: con ingreso en poca cantidad de agua a la unidad, pero si dificulta el acceso a la misma por el colapso de los sitios que la rodean, se realizó limpieza.
- Centro Salud Velasco Ibarra: con ingreso de agua a sala de espera y algunos consultorios, en poca cantidad, se realizó limpieza.
- Centro Salud 18 de Octubre: con ingreso de agua por lo techos en moderada cantidad, se realizó limpieza
- Centro Salud La Iberia: con ingreso de agua por el techo a los diferentes consultorios en moderada cantidad, se realizó limpieza.
- Centro Salud Patria Nueva: con ingreso de agua por el techo a los diferentes consultorios en moderada cantidad, se realizó limpieza.
- Centro Salud Buenos Aires: con ingreso de agua por el techo a los diferentes consultorios en moderada cantidad, se realizó limpieza.
- Centro Salud El Paraíso: con ingreso de agua por el techo a los diferentes consultorios en moderada cantidad, se realizó limpieza.

No se suspendió la su atención los usuarios en ninguna de ellas.

3.- Acciones en salud

Para dar atención al evento suscitado hoy en la Provincia de El Oro, Cantón El Guabo, 07D01, se realizaron las siguientes acciones:

- Se coordinó con la CELEC para la colaboración con una bomba de succión de agua.
- Se activó el Plan de Emergencias y Desastres del Establecimiento de Salud.
- Respuesta Distrital 07D01 para adecuación de un consultorio temporal de odontología con equipos portátiles.
- Personal médico continúa con atención a los usuarios.
- Mientras las lluvias y el aguaje persistan no será posible la evacuación de toda el agua en la primera sección del establecimiento de salud.

Para dar atención al evento suscitado en la Provincia de El Oro, Cantón Machala, 07D02, se realizaron las siguientes acciones:

- Se activó el Plan de Contingencia para Emergencia y Desastres de cada Unidad Operativa.
- Se mantiene activo el Plan de Contingencia ENOS del Distrito 07D02.
- Coordinación con la Dirección Distrital y Unidades Operativas para realizar el levantamiento EDAN Salud.
- Disposición de apoyo de las unidades móviles como en el establecimiento de salud Amazonas que ha sido en mayor porcentaje afectado.

- Colaboración por parte de la Unidad Distrital 07D02 para poder apoyar las unidades afectadas y mitigar efectos y daños en infraestructura.
- Monitoreo de unidades afectadas por el EPR y Director Distrital de Salud.

Unidad de Monitoreo y Respuesta Loja continúa dando seguimiento el evento.

4.- Necesidades

Vehículo de Movilización para monitoreo de unidades afectadas y población en riesgo.

5.- Conclusiones

- A pesar de la presencia de agua en los establecimientos de salud, los mismos siguen operativos y brindando atención a los ciudadanos.
- Debido a las precipitaciones dos distritos de la Zona 7, se han visto afectados 07D01 y 07D02.
- Los establecimientos de salud afectados suman 13 y son los siguientes: Puesto de Salud Bajo Alto; Centro Salud Amazonas; Centro Salud Mabel Estupiñán; Centro Salud El Bosque ; Centro Salud Puerto Bolívar; Centro Salud Brisas del Mar; Centro Salud Venezuela; Centro Salud Velasco Ibarra; Centro Salud 18 de Octubre; Centro Salud La Iberia; Centro Salud Patria Nueva; Centro Salud Buenos Aires; Centro Salud El Paraíso.
- Se continúa con el seguimiento y monitoreo a la Zona 7 y los establecimientos de salud afectados.
- Al momento han disminuido las precipitaciones en la Zona y con ello el escenario de mayores inundaciones en el área.

6.- Recomendaciones

- Dar directrices a las respectivas contrapartes en territorio según la competencia de las Direcciones Nacionales, Coordinaciones Generales y Subsecretarías Nacionales.
- Transmitir información relevante, al día y precisa a la Sala de Situación de la DNGR, a fin de coordinar acciones para enfrentar el evento adverso. A la vez, en base a la información otorgada generar informes a autoridades y a la máxima autoridad de esta Cartera de Estado.
- Estar atentos a futuros informes de situación generados por Sala de Situación de la DNGR y al grupo de WhatsApp de Autoridades de Gestión de Riesgos del MSP.
- Incrementar el flujo de información desde las unidades técnicas de territorio hasta un nivel central, a fin de obtener información determinante para la toma de decisiones.

7.- Fuentes


- Responsable Zonal de Riesgos Zona 7

8.- Elaborado por:

Sala de Situación Nacional de la DNGR

9.- Anexos

MAPA DE ESTABLECIMIENTOS CON ALTA, MEDIA Y BAJA SUSCEPTIBILIDAD A INUNDACIONES DISTRITO 07D01 CHILLA, EL GUABO, PASAJE



LEYENDA

SUSCEPTIBILIDAD A INUNDACIONES

- ALTA
- MEDIA
- BAJA
- SIN SUSCEPTIBILIDAD
- POBLADOS-ZONA URBANA
- CUERPOS DE AGUA

ESTABLECIMIENTOS FFAA

- CONSULTORIO GENERAL

ESTABLECIMIENTOS MSP

- HOSPITAL BASICO
- UNIDAD ANIDADA
- CENTRO DE SALUD
- PUESTO DE SALUD

ESTABLECIMIENTOS IESS

- UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA
- PUESTO DE SALUD

SIMBOLOGÍA


- CIRCUITO
- CANTONES
- PROVINCIA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
 Dirección Nacional de Gestión de Riesgos

MAPA DE ESTABLECIMIENTOS CON ALTA, MEDIA Y BAJA SUSCEPTIBILIDAD A INUNDACIONES DISTRITO 07D01 CHILLA, EL GUABO, PASAJE

Elaborado por: Dirección Nacional de Gestión de Riesgos
 Fuente: MAGAP- MSP
 Fecha: Marzo 2016

MAPA DE ESTABLECIMIENTOS AFECTADOS POR INUNDACIONES DISTRITO 07D02 MACHALA



LEYENDA

SUSCEPTIBILIDAD A INUNDACIONES

- ALTA
- MEDIA
- BAJA
- POBLADOS-ZONA URBANA
- CUERPOS DE AGUA

ESTABLECIMIENTOS AFECTADOS

- CENTRO DE SALUD MSP
- PUESTO DE SALUD MSP

ESTABLECIMIENTOS MSP

- HC HOSPITAL GENERAL
- CE CENTRO ESPECIALIZADO
- CS CENTRO DE SALUD
- PS PUESTO DE SALUD

ESTABLECIMIENTOS IESS

- HB HOSPITAL BASICO

ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS

- CP CLINICA PRIVADA

ESTABLECIMIENTOS SOLCA

- HE HOSPITAL ESPECIALIZADO

ESTABLECIMIENTOS MINISTERIO DE JUSTICIA

- CS CENTRO DE SALUD

ESTABLECIMIENTOS PPNN

- CS CENTRO DE SALUD

SIMBOLOGÍA

- CIRCUITO
- CANTONES
- PROVINCIA

| | |
|--|--|
| | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Dirección Nacional de Gestión de Riesgos |
| MAPA DE ESTABLECIMIENTOS AFECTADOS POR INUNDACIONES DISTRITO 07D02 MACHALA | |
| Elaborado por: Dirección Nacional de Gestión de Riesgos | |
| Fuente: MAGAP- MSP | Fecha: Marzo 2016 |