

**REPORTE PRELIMINAR N° 077 - 20/02/2017 / COEN - INDECI / 23:45 HORAS**

# PRECIPITACIONES PLUVIALES AFECTA VIAS DE COMUNICACIÓN DISTRITO DE TAMBO GRANDE – PIURA

## I. HECHOS:

El 18 de febrero de 2017, a las 15:45 horas aproximadamente se registraron intensas precipitaciones pluviales que ocasionaron el colapso de vías de comunicación en el distrito de Tambogrande.

## II. UBICACIÓN:

Departamento	Provincia	Distrito	Localidad
Piura	Piura	Tambo Grande	Malingas Pueblo Libre

## III. MAPA SITUACIONAL:



**Elaborado por: J. Balbín**

**Distribución:** Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL**

Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú

Tel. +511 224-1687 • [www.indeci.gob.pe](http://www.indeci.gob.pe)

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>

#### IV. CONSULTA AMIGABLE MEF:

Fecha de la Consulta: 20-febrero-2017

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Categoría Presupuestal 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento 20: PIURA

Provincia 2001: PIURA

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO GRANDE	212,719	613,219	0.8

#### V. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

ACTUALIZADO AL 20 DE FEBRERO DEL 2017 A LAS 22:00 HORAS

UBICACIÓN	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
	CARRETERA DESTRUIDAS (*) (Km)
<b>DPTO. PIURA</b>	
<b>PROV. PIURA</b>	
DIST. TAMBO GRANDE	0.05

**Nota:** (\*) en proceso de evaluación

**Fuente:** Centro de Operaciones de Emergencia Regional – Piura.

#### VI. ACCIONES:

##### Lunes, 20 de febrero 2017

- ✓ El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Tambo Grande informó que:
  - Personal de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Tambo Grande realiza la evaluación de daños y análisis de necesidades.
  - Coordina con el Gobierno Regional el traslado de maquinaria pesada para la rehabilitación de la vía colapsada en el tramo Malingas – Tambo Grande.
  - El Tránsito interrumpido
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que:
  - Personal de la Municipalidad de Tambo Grande se encuentra realizando la evaluación de daños y cuentan con el apoyo de un cargador frontal. Se cuenta con una vía alterna para el pase de vehículos
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), continúa con el seguimiento de la emergencia.

**FUENTE:**

- Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Tambo Grande.
- Centro de Operaciones de Emergencia MTC.
- COES MININTER.

**San Borja, 20 de febrero de 2017**

**COEN- INDECI**

**EDGAR H. CHUMPÉN SAAVEDRA**  
Mayor PNP (r)


Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
Instituto Nacional de Defensa Civil



Atte.

**CALM. (r) JAIME E. NAVACH GAMIO**  
Mg. Estrategia

Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
Instituto Nacional de Defensa Civil



**ANEXO:**

- Vistas fotográficas

Anexo 01

Vistas Fotograficas



